

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2007-1

箇所名

三門3

所在地

いすみ市岬町三門



1:1,500

0 30 60 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	いすみ市岬町三門

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2007-1	箇所名	三門3	所在地	いすみ市岬町三門					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-79542.52	49335.01				R1	-79551.71	49316.30			
Y2	-79510.72	49337.97				R2	-79535.79	49307.89			
Y3	-79488.36	49315.10				R3	-79521.28	49294.87			
Y4	-79474.41	49313.70				R4	-79518.62	49281.82			
Y5	-79480.64	49292.65				R5	-79514.82	49275.17			
Y6	-79487.07	49270.93				R6	-79506.58	49275.55			
Y7	-79488.60	49265.76				R7	-79497.16	49280.93			
Y8	-79491.81	49255.69				R8	-79484.40	49279.95			
Y9	-79496.73	49241.09				R9	-79487.07	49270.93			
Y10	-79498.89	49235.57				R10	-79488.60	49265.76			
Y11	-79499.61	49233.73				R11	-79491.81	49255.69			
Y12	-79501.41	49229.15				R12	-79495.95	49243.39			
Y13	-79504.92	49228.50				R13	-79499.53	49243.99			
Y14	-79508.72	49227.82				R14	-79512.63	49238.93			
Y15	-79519.92	49225.72				R15	-79534.95	49239.42			
Y16	-79520.86	49225.54				R16	-79559.80	49263.54			
Y17	-79527.50	49225.06				R17	-79566.62	49273.38			
Y18	-79533.55	49224.19				R18	-79566.64	49280.23			
Y19	-79542.54	49224.97				R19	-79561.46	49296.48			
Y20	-79577.28	49258.57				R20	-79555.75	49308.09			
Y21	-79579.83	49261.82				R21	-79551.77	49316.18			
Y22	-79579.28	49266.04									
Y23	-79581.09	49272.80									
Y24	-79568.72	49281.70									
Y25	-79566.72	49285.77									
Y26	-79564.31	49290.67									
Y27	-79555.75	49308.09									
Y28	-79551.77	49316.18									

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-122K2007-2

箇所名

三門3

所在地

いすみ市岬町三門



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)