

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2220-1

箇所名


佐室28

所在地

いすみ市佐室、山田



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2220-1	箇所名	佐室28	所在地	いすみ市佐室、山田
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-122K2220-2

箇所名

佐室28

所在地

いすみ市佐室、山田



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2220-2	箇所名	佐室28	所在地	いすみ市佐室、山田
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-81564.87	46281.26				R1	-81564.35	46282.78			
Y2	-81567.07	46282.29				R2	-81565.50	46281.55			
Y3	-81573.35	46286.66				R3	-81567.07	46282.29			
Y4	-81578.04	46290.84				R4	-81567.89	46282.86			
Y5	-81580.35	46292.73				R5	-81567.89	46282.86			
Y6	-81583.66	46295.45				R6	-81567.51	46283.89			
Y7	-81591.67	46304.47				R7	-81567.51	46283.89			
Y8	-81595.87	46309.25				R8	-81567.51	46283.89			
Y9	-81601.73	46315.97				R9	-81564.99	46290.69			
Y10	-81609.62	46320.57				R10	-81564.99	46290.69			
Y11	-81615.50	46321.82				R11	-81562.81	46287.30			
Y12	-81615.34	46331.32				R12	-81564.10	46283.54			
Y13	-81615.32	46332.51									
Y14	-81615.18	46341.32									
Y15	-81591.75	46335.62									
Y16	-81579.84	46324.31									
Y17	-81571.20	46317.56									
Y18	-81571.20	46317.56									
Y19	-81562.85	46309.73									
Y20	-81562.37	46307.51									
Y21	-81559.47	46305.55									
Y22	-81559.47	46305.55									
Y23	-81557.33	46303.39									
Y24	-81559.25	46297.75									
Y25	-81560.56	46293.93									
Y26	-81562.81	46287.30									
Y27	-81564.10	46283.54									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)