


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1254	箇所名	萩原3	所在地	印西市萩原
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1254	箇所名	萩原3	所在地	印西市萩原		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	33611.64	-22248.89	Y-29	33718.30	-22176.16	R-1	33624.98	-22248.97
Y-2	33622.00	-22222.00	Y-30	33719.86	-22178.63	R-2	33633.16	-22232.20
Y-3	33651.41	-22213.73	Y-31	33721.54	-22180.92	R-3	33651.53	-22227.32
Y-4	33651.47	-22220.11	Y-32	33722.01	-22181.50	R-4	33651.54	-22228.32
Y-5	33651.50	-22223.73	Y-33	33730.44	-22192.12	R-5	33651.54	-22228.34
Y-6	33651.54	-22228.32	Y-34	33734.94	-22197.79	R-6	33651.56	-22230.66
Y-7	33651.54	-22228.34	Y-35	33722.22	-22211.30	R-7	33651.57	-22232.37
Y-8	33651.56	-22230.66	Y-36	33694.92	-22220.66	R-8	33641.17	-22239.52
Y-9	33651.66	-22241.12	Y-37	33681.28	-22224.53	R-9	33630.90	-22249.00
Y-10	33649.46	-22247.10	Y-38	33678.13	-22220.48	R-10	33639.51	-22260.94
Y-11	33641.65	-22249.07	Y-39	33673.91	-22215.07	R-11	33642.78	-22277.95
Y-12	33645.79	-22258.50	Y-40	33671.94	-22212.54	R-12	33639.25	-22279.41
Y-13	33648.50	-22275.59	Y-41	33667.68	-22207.07	R-13	33633.58	-22263.24
Y-14	33645.97	-22276.64				R-14	33673.58	-22214.65
Y-15	33639.25	-22279.41				R-15	33687.55	-22198.24
Y-16	33635.37	-22281.01				R-16	33702.01	-22188.29
Y-17	33626.29	-22284.77				R-17	33719.00	-22177.27
Y-18	33626.14	-22284.84				R-18	33719.86	-22178.63
Y-19	33619.13	-22268.85				R-19	33721.54	-22180.92
Y-20	33665.80	-22204.65				R-20	33722.01	-22181.50
Y-21	33678.20	-22184.60				R-21	33726.47	-22187.13
Y-22	33692.29	-22176.65				R-22	33711.89	-22199.54
Y-23	33713.94	-22163.46				R-23	33691.63	-22210.13
Y-24	33715.03	-22167.76				R-24	33675.48	-22217.08
Y-25	33715.57	-22169.93				R-25	33673.91	-22215.07
Y-26	33716.20	-22171.94						
Y-27	33716.71	-22173.06						
Y-28	33717.35	-22174.46						