


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1259	箇所名	萩原8	所在地	印西市萩原
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



- 凡例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1259	箇所名	萩原8	所在地	印西市萩原		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	33906.70	-22266.60	Y-29	33933.77	-22240.94	R-1	33920.73	-22259.15
Y-2	33912.07	-22263.75	Y-30	33928.51	-22237.95	R-2	33921.36	-22258.82
Y-3	33915.53	-22261.92	Y-31	33925.03	-22235.97	R-3	33925.87	-22256.43
Y-4	33921.36	-22258.82	Y-32	33917.92	-22231.93	R-4	33937.07	-22270.64
Y-5	33928.30	-22255.14				R-5	33934.19	-22272.14
Y-6	33931.26	-22253.57				R-6	33934.12	-22272.17
Y-7	33943.23	-22267.43				R-7	33928.51	-22237.95
Y-8	33939.92	-22269.15				R-8	33939.04	-22221.98
Y-9	33934.19	-22272.14				R-9	33952.05	-22225.11
Y-10	33930.99	-22273.81				R-10	33961.23	-22207.57
Y-11	33925.34	-22276.76				R-11	33974.44	-22197.32
Y-12	33922.12	-22278.44				R-12	33988.65	-22180.13
Y-13	33916.34	-22231.03				R-13	33990.25	-22181.40
Y-14	33935.31	-22210.41				R-14	33992.07	-22182.84
Y-15	33945.55	-22208.32				R-15	33976.91	-22199.61
Y-16	33953.90	-22196.00				R-16	33965.61	-22214.48
Y-17	33965.62	-22189.14				R-17	33957.56	-22239.35
Y-18	33979.30	-22172.75				R-18	33941.37	-22229.19
Y-19	33983.18	-22175.81				R-19	33931.69	-22239.76
Y-20	33987.16	-22178.95						
Y-21	33990.25	-22181.40						
Y-22	33993.58	-22184.02						
Y-23	34006.52	-22194.25						
Y-24	33987.31	-22209.25						
Y-25	33972.19	-22224.88						
Y-26	33962.16	-22251.22						
Y-27	33948.87	-22252.45						
Y-28	33937.21	-22242.89						