


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2234-1	箇所名	池田3	所在地	鴨川市池田、北小町
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-----------



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2234-1	箇所名	池田3	所在地	鶴川市池田、北小町				
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-94972.088	20091.159	Y30	-94958.841	20212.798	R1	-94970.266	20100.135			
Y2	-94969.687	20102.988	Y31	-94957.889	20214.187	R2	-94969.687	20102.988			
Y3	-94969.024	20106.251	Y32	-94956.698	20216.528	R3	-94969.024	20106.251			
Y4	-94967.775	20112.929	Y33	-94954.599	20220.657	R4	-94968.489	20109.111			
Y5	-94967.662	20114.426	Y34	-94964.393	20227.297	R5	-94980.286	20117.935			
Y6	-94967.392	20118.004	Y35	-94972.928	20231.922	R6	-94981.208	20128.570			
Y7	-94966.911	20124.398	Y36	-94992.135	20225.222	R7	-94986.412	20141.811			
Y8	-94966.594	20127.527	Y37	-94997.160	20222.160	R8	-94980.951	20148.293			
Y9	-94968.163	20136.224	Y38	-94998.352	20221.434	R9	-94978.665	20162.538			
Y10	-94969.701	20145.980	Y39	-94999.611	20220.619	R10	-94988.378	20156.811			
Y11	-94965.800	20151.884	Y40	-95000.352	20219.921	R11	-94993.079	20153.936			
Y12	-94964.090	20171.132	Y41	-95000.479	20219.764	R12	-94995.722	20152.319			
Y13	-94968.053	20168.795	Y42	-95001.082	20219.021	R13	-94990.391	20146.182			
Y14	-94972.704	20166.053	Y43	-95002.087	20217.783	R14	-94996.759	20139.054			
Y15	-94988.378	20156.811	Y44	-95003.019	20216.566	R15	-94992.600	20123.602			
Y16	-94993.079	20153.936	Y45	-95003.279	20216.166	R16	-94989.913	20110.943			
Y17	-95010.814	20143.088	Y46	-95003.650	20215.479						
Y18	-94999.570	20144.192	Y47	-95003.846	20215.117	R17	-94982.606	20192.437			
Y19	-95005.641	20136.602	Y48	-95008.681	20206.172	R18	-94976.270	20197.858			
Y20	-95004.190	20118.489	Y49	-95014.139	20183.924	R19	-94973.327	20200.375			
Y21	-94998.209	20104.765				R20	-94965.398	20206.508			
						R21	-94973.044	20214.061			
Y22	-94997.995	20175.429				R22	-94987.758	20224.027			
Y23	-94992.957	20183.581				R23	-95003.511	20215.737			
Y24	-94986.976	20188.698				R24	-95003.650	20215.479			
Y25	-94976.270	20197.858				R25	-95003.846	20215.117			
Y26	-94973.327	20200.375				R26	-95005.826	20211.454			
Y27	-94965.271	20206.607				R27	-95002.555	20204.251			
Y28	-94961.381	20209.940				R28	-94985.727	20195.280			
Y29	-94959.544	20212.007									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2234-2	箇所名	池田3	所在地	鴨川市池田、北小町
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2234-2		箇所名		池田3		所在地		鴨川市池田、北小町		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95039.706	20137.918	Y31			R1	-95032.263	20146.440	R31					
Y2	-95030.428	20148.541	Y32			R2	-95030.428	20148.541	R32					
Y3	-95027.484	20151.912	Y33			R3	-95027.484	20151.912	R33					
Y4	-95019.669	20160.824	Y34			R4	-95023.875	20156.027	R34					
Y5	-95016.316	20164.648	Y35			R5	-95030.873	20164.423	R35					
Y6	-95013.475	20168.033	Y36			R6	-95035.452	20159.064	R36					
Y7	-95013.156	20168.412	Y37			R7	-95038.215	20156.096	R37					
Y8	-95019.639	20177.568	Y38			R8	-95040.504	20153.636	R38					
Y9	-95021.804	20175.035	Y39			R9			R39					
Y10	-95026.136	20169.965	Y40			R10			R40					
Y11	-95027.911	20167.889	Y41			R11			R41					
Y12	-95035.452	20159.064	Y42			R12			R42					
Y13	-95038.215	20156.096	Y43			R13			R43					
Y14	-95048.847	20144.673	Y44			R14			R44					
Y15			Y45			R15			R45					
Y16			Y46			R16			R46					
Y17			Y47			R17			R47					
Y18			Y48			R18			R48					
Y19			Y49			R19			R49					
Y20			Y50			R20			R50					
Y21			Y51			R21			R51					
Y22			Y52			R22			R52					
Y23			Y53			R23			R53					
Y24			Y54			R24			R54					
Y25			Y55			R25			R55					
Y26			Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2234-3	箇所名	池田3	所在地	鴨川市池田、北小町
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-----------



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		箇所名		池田3		所在地		鴨川市池田、北小町	
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95039.706	20137.918	Y31			R1	-95001.132	19975.991	R31		
Y2	-95030.428	20148.541	Y32			R2	-95000.284	19965.303	R32		
Y3	-95027.484	20151.912	Y33			R3	-94999.275	19955.714	R33		
Y4	-95019.669	20160.824	Y34			R4	-94996.400	19938.656	R34		
Y5	-95016.316	20164.648	Y35			R5	-94994.596	19930.102	R35		
Y6	-95013.475	20168.033	Y36			R6	-94989.265	19930.811	R36		
Y7	-95013.156	20168.412	Y37			R7	-94962.713	19918.523	R37		
Y8	-95019.639	20177.568	Y38			R8	-94955.730	19936.718	R38		
Y9	-95021.804	20175.035	Y39			R9	-94953.480	19937.649	R39		
Y10	-95026.136	20169.965	Y40			R10	-94951.488	19937.426	R40		
Y11	-95027.911	20167.889	Y41			R11	-94950.269	19943.274	R41		
Y12	-95035.452	20159.064	Y42			R12	-94946.348	19960.332	R42		
Y13	-95038.215	20156.096	Y43			R13	-94945.122	19972.243	R43		
Y14	-95048.847	20144.673	Y44			R14	-94944.779	19977.831	R44		
Y15			Y45			R15	-94944.859	19986.184	R45		
Y16			Y46			R16	-94944.847	19988.481	R46		
Y17			Y47			R17	-94944.794	19998.881	R47		
Y18			Y48			R18	-94954.454	19999.161	R48		
Y19			Y49			R19	-94967.134	19991.141	R49		
Y20			Y50			R20	-94970.589	19976.781	R50		
Y21			Y51			R21	-94987.591	19981.817	R51		
Y22			Y52			R22			R52		
Y23			Y53			R23			R53		
Y24			Y54			R24			R54		
Y25			Y55			R25			R55		
Y26			Y56			R26			R56		
Y27			Y57			R27			R57		
Y28			Y58			R28			R58		
Y29			Y59			R29			R59		
Y30			Y60			R30			R60		

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2234-5	箇所名	池田3	所在地	鴨川市池田、北小町
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-----------



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2234-5	箇所名	池田3	所在地	鴨川市池田、北小町				
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-94935.409	20057.599	Y31	-95022.150	20087.170	R1	-94935.409	20057.599	R31	-94983.850	20032.970
Y2	-94935.720	20058.042	Y32	-95021.340	20085.760	R2	-94935.720	20058.042	R32	-94981.930	20032.440
Y3	-94937.448	20060.512	Y33	-95020.610	20084.330	R3	-94937.448	20060.512	R33	-94980.050	20031.990
Y4	-94937.729	20060.858	Y34	-95020.000	20082.900	R4	-94937.729	20060.858	R34	-94978.220	20031.630
Y5	-94939.215	20062.682	Y35	-95019.822	20082.413	R5	-94939.215	20062.682	R35	-94976.290	20031.310
Y6	-94939.935	20063.560	Y36	-95011.222	20082.886	R6	-94939.935	20063.560	R36	-94974.310	20031.060
Y7	-94940.559	20064.333	Y37	-95005.388	20075.241	R7	-94940.559	20064.333	R37	-94972.250	20030.870
Y8	-94941.392	20065.260	Y38	-95009.384	20045.928	R8	-94941.142	20064.981	R38	-94970.110	20030.740
Y9	-94942.535	20066.488	Y39	-95008.390	20044.990	R9	-94945.328	20063.094	R39	-94967.240	20030.660
Y10	-94943.975	20068.054	Y40	-95007.230	20044.010	R10	-94951.361	20051.265	R40	-94964.160	20030.660
Y11	-94945.181	20069.176	Y41	-95005.970	20043.060	R11	-94957.279	20042.348	R41	-94960.730	20030.760
Y12	-94946.285	20069.955	Y42	-95004.620	20042.130	R12	-94971.102	20043.447	R42	-94957.080	20030.950
Y13	-94946.639	20070.206	Y43	-95003.150	20041.220	R13	-94977.356	20037.827	R43	-94955.610	20031.090
Y14	-94947.658	20070.719	Y44	-95001.510	20040.280	R14	-94992.423	20053.437	R44	-94954.410	20031.290
Y15	-94954.473	20074.465	Y45	-94999.700	20039.340	R15	-94995.168	20074.683	R45	-94953.360	20031.580
Y16	-94955.041	20074.777	Y46	-94995.430	20037.340	R16	-94997.564	20088.092	R46	-94952.420	20031.950
Y17	-94959.441	20070.022	Y47	-94990.310	20035.200	R17	-95010.376	20101.504	R47	-94951.550	20032.410
Y18	-94965.501	20059.801	Y48	-94988.020	20034.340	R18	-95014.419	20096.944	R48	-94950.650	20033.010
Y19	-94966.076	20055.921	Y49	-94985.840	20033.590	R19	-95017.946	20092.966	R49	-94949.730	20033.730
Y20	-94965.850	20055.534	Y50	-94983.850	20032.970	R20	-95019.425	20091.298	R50	-94948.830	20034.540
Y21	-94973.436	20053.611	Y51	-94981.930	20032.440	R21	-95004.471	20085.452	R51	-94947.960	20035.440
Y22	-94980.024	20065.070	Y52	-94980.050	20031.990	R22	-94999.463	20074.918	R52	-94947.120	20036.430
Y23	-94980.499	20075.274	Y53	-94978.220	20031.630	R23	-95003.249	20041.282	R53	-94946.260	20037.550
Y24	-94982.400	20092.881	Y54	-94976.290	20031.310	R24	-95003.150	20041.220	R54	-94945.410	20038.780
Y25	-94999.700	20113.544	Y55	-94974.310	20031.060	R25	-95001.510	20040.280	R55	-94944.500	20040.230
Y26	-95002.755	20110.098	Y56	-94972.250	20030.870	R26	-94999.700	20039.340	R56	-94943.510	20041.940
Y27	-95006.335	20106.062	Y57	-94970.110	20030.740	R27	-94995.430	20037.340	R57	-94941.260	20046.130
Y28	-95014.419	20096.944	Y58	-94967.240	20030.660	R28	-94990.310	20035.200	R58	-94939.020	20050.670
Y29	-95017.946	20092.966	Y59	-94964.160	20030.660	R29	-94988.020	20034.340	R59	-94936.060	20057.080
Y30	-95022.550	20087.774	Y60	-94960.730	20030.760	R30	-94985.840	20033.590	R60		

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2234-6

箇所名

池田3

所在地

鴨川市池田、北小町



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2234-6		箇所名		池田3		所在地		鶴川市池田、北小町		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95011.700	20179.104	Y31	-95050.816	20205.131	R1	-95007.978	20183.649	R31					
Y2	-95008.099	20183.502	Y32	-95052.337	20201.625	R2	-95005.365	20186.841	R32					
Y3	-95005.365	20186.841	Y33	-95055.049	20197.193	R3	-95010.473	20193.676	R33					
Y4	-95004.880	20187.434	Y34	-95057.893	20193.952	R4	-95018.794	20200.517	R34					
Y5	-95003.739	20188.635	Y35	-95060.936	20190.579	R5	-95017.358	20213.678	R35					
Y6	-95002.723	20189.820	Y36	-95060.948	20190.568	R6	-95017.662	20213.665	R36					
Y7	-95002.382	20190.357	Y37	-95025.231	20178.590	R7	-95020.043	20213.632	R37					
Y8	-95001.728	20191.386	Y38			R8	-95022.060	20213.434	R38					
Y9	-95000.924	20192.847	Y39			R9	-95024.280	20213.133	R39					
Y10	-94998.722	20198.202	Y40			R10	-95026.376	20212.895	R40					
Y11	-94998.219	20199.426	Y41			R11	-95028.646	20212.673	R41					
Y12	-95002.515	20206.675	Y42			R12	-95030.868	20212.451	R42					
Y13	-95004.122	20208.086	Y43			R13	-95032.996	20212.022	R43					
Y14	-95001.710	20215.779	Y44			R14	-95035.488	20211.435	R44					
Y15	-95003.672	20215.451	Y45			R15	-95036.873	20211.081	R45					
Y16	-95011.573	20214.129	Y46			R16	-95041.330	20209.943	R46					
Y17	-95012.569	20213.963	Y47			R17	-95046.964	20208.503	R47					
Y18	-95015.314	20213.765	Y48			R18	-95047.512	20196.049	R48					
Y19	-95017.662	20213.665	Y49			R19	-95017.779	20186.145	R49					
Y20	-95020.043	20213.632	Y50			R20			R50					
Y21	-95022.060	20213.434	Y51			R21			R51					
Y22	-95024.280	20213.133	Y52			R22			R52					
Y23	-95026.376	20212.895	Y53			R23			R53					
Y24	-95028.646	20212.673	Y54			R24			R54					
Y25	-95030.868	20212.451	Y55			R25			R55					
Y26	-95032.996	20212.022	Y56			R26			R56					
Y27	-95035.488	20211.435	Y57			R27			R57					
Y28	-95036.873	20211.081	Y58			R28			R58					
Y29	-95041.330	20209.943	Y59			R29			R59					
Y30	-95050.083	20207.707	Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)