


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1340	箇所名	師戸8	所在地	印西市師戸
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



- 凡 例**
- 危険の恐れのある土地等の端点
  - 危険のおそれのある土地の区域
  - 著しい危険のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危険の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危険の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1340	箇所名	師戸8	所在地	印西市師戸
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------

危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	32165.65	-26429.80				R-1	32170.02	-26435.74			
Y-2	32169.80	-26423.79				R-2	32175.55	-26428.07			
Y-3	32173.85	-26405.20				R-3	32180.67	-26412.25			
Y-4	32178.48	-26409.99				R-4	32181.45	-26410.01			
Y-5	32185.08	-26410.05				R-5	32185.08	-26410.05			
Y-6	32189.07	-26410.08				R-6	32185.24	-26410.05			
Y-7	32194.30	-26410.12				R-7	32187.75	-26419.57			
Y-8	32199.08	-26410.16				R-8	32180.17	-26431.50			
Y-9	32198.61	-26430.79				R-9	32172.21	-26438.73			
Y-10	32191.94	-26440.25				R-10	32172.04	-26438.50			
Y-11	32180.21	-26449.63				R-11	32170.56	-26436.49			
Y-12	32174.97	-26442.48									
Y-13	32174.29	-26441.57									
Y-14	32172.04	-26438.50									
Y-15	32170.56	-26436.49									