## 急傾斜地の崩壊区域調書

は式5-4 危害のおそれのある は 傾 対 地 の は 署			<b>笠</b>	:[:⊞16	<b>二、元本地</b>   卯 東 古 / リ	調査年度	平成28年度
! 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	II -1362	箇所名	川田16	所在地   <i>印西市山</i>	IД	
	Y-35	Y-2 Y-1	Y-4 Y-5 Y-6	Y-10 Y-7 Y-8 Y-9 R-16 R-17 R-18	R-6 R-8 R-9 R-10	Y-15 Y-17 Y-18 Y-20	N N
	Y-34	R-23	R-19	Y-24 Y-25 Y-26	Y-23 Y-22	凡例	
	1-34	Y-33	R-22 R-21 Y-31 Y-30	Y-27 Y-28 Y-29	Y-1 R-1	危害のおそれのある土 危害のおそれのある土 著しい危害のおそれの 危害のおそれのある土 著しい危害のおそれの	地の区域 ある土地の区域 地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

36095.79

Y-28

-25619.65

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II -1362 箇所名 Ш⊞16 所在地 印西市山田 危害の恐れのある土地の座標 著しい危害の恐れのある土地の座標 地点記号 地点記号 X(m)Y(m)地点記号 X(m)Y(m)X(m)Y(m)地点記号 X(m)Y(m)-25537.79 Y-29 Y-1 36063.56 36088.38 -25619.68R-1 36078.46 -25559.5136070.75 -25535.03 Y-30 36085.79 -25619.69-25551.89 Y-2 R-2 36095.51 -25532.98 Y-31 R-3 Y-3 36080.19 36079.80 -25619.71 36106.69 -25546.4536086.76 -25531.75 Y-32 36073.42 -25619.73 R-4 36123.27 -25556.46 Y-4 Y-5 36087.61 -25531.68 Y-33 36069.79 -25619.75 R-5 36127.01 -25539.7536096.61 -25530.93 Y-34 36051.51 -25606.12 R-6 36133.36 -25533.82 Y-6 36099.00 -25530.18 Y-35 R-7 -25527.65 Y-7 36046.64 -25566.3436143.13 -25527.42 -25532.10 Y-8 36102.89 R-8 36146.38 36114.53 -25534.22 R-9 36148.01 -25534.35 Y-9 Y-10 36113.16 -25519.06 R-10 36152.45 -25540.4336118.61 -25515.19 R-11 36156.69 -25547.01 Y-11 Y-12 36130.94 -25510.93 R-12 36157.04 -25547.68 -25532.10 -25554.44 Y-13 36146.38 R-13 36149.70 R-14 Y-14 36148.01 -25534.35 36142.49 -25562.89 Y-15 36152.45 -25540.43R-15 36131.23 -25577.76Y-16 36156.69 -25547.01R-16 36118.00 -25571.11Y-17 36161.03 -25555.17 R-17 36106.07 -25576.17 Y-18 36161.93 -25556.86R-18 36095.31 -25584.1036165.73 -25564.00 R-19 36082.07 -25591.72 Y-19 36160.52 -25568.11R-20 36078.83 -25608.74Y-20 Y-21 36152.38 -25577.67 R-21 36079.80 -25619.71Y-22 36136.28 -25592.59 R-22 36075.10 -25619.73Y-23 36124.37 -25586.75R-23 36064.36 -25607.35 Y-24 36112.71 -25591.44 R-24 36063.74 -25578.60 Y-25 36105.62 -25599.15 Y-26 36095.59 -25601.38-25610.30 Y-27 36095.21