



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7042	箇所名	萩原12	所在地	印西市萩原
---------	------	---------	-----	------	-----	-------



- 凡 例
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5ー5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置		箇所番号	II-7042	箇所名	萩原12	所在地	印西市萩原	
危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	34437.22	-22354.28				R-1	34444.33	-22341.16
Y-2	34437.61	-22353.57				R-2	34444.38	-22341.07
Y-3	34441.99	-22345.49				R-3	34446.46	-22337.23
Y-4	34444.38	-22341.07				R-4	34461.86	-22343.22
Y-5	34449.10	-22332.36				R-5	34472.94	-22345.44
Y-6	34449.24	-22332.11				R-6	34473.70	-22349.26
Y-7	34463.14	-22336.72				R-7	34473.71	-22349.33
Y-8	34471.72	-22339.30				R-8	34460.78	-22348.74
Y-9	34472.11	-22341.27				R-9	34481.41	-22262.59
Y-10	34473.70	-22349.26				R-10	34491.92	-22248.96
Y-11	34474.53	-22353.47				R-11	34495.96	-22251.31
Y-12	34476.38	-22362.77				R-12	34483.21	-22264.01
Y-13	34476.48	-22363.28						
Y-14	34457.88	-22363.45						
Y-15	34471.37	-22254.65						
Y-16	34476.37	-22239.92						
Y-17	34482.68	-22243.59						
Y-18	34485.01	-22244.95						
Y-19	34491.92	-22248.96						
Y-20	34497.60	-22252.26						
Y-21	34500.57	-22253.99						
Y-22	34489.26	-22268.78						
Y-23	34485.83	-22266.08						
Y-24	34481.41	-22262.59						
Y-25	34479.21	-22260.85						
Y-26	34473.49	-22256.34						

著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	34444.33	-22341.16			
R-2	34444.38	-22341.07			
R-3	34446.46	-22337.23			
R-4	34461.86	-22343.22			
R-5	34472.94	-22345.44			
R-6	34473.70	-22349.26			
R-7	34473.71	-22349.33			
R-8	34460.78	-22348.74			
R-9	34481.41	-22262.59			
R-10	34491.92	-22248.96			
R-11	34495.96	-22251.31			
R-12	34483.21	-22264.01			