


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-022K2056

箇所名


金堀町1

所在地

船橋市金堀町

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 4JHf 116」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-022K2056
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第365号 千葉県告示第367号	箇所名	金堀町1
	それ以外の区域			告示年月日	令和5年9月19日	所在地	船橋市金堀町

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

それ以外の区域



縮尺
1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第365号
千葉県告示第367号

令和5年9月19日

箇所番号

箇所名


所在地

I-022K2056

金堀町1

船橋市金堀町

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分: 堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域

それ以外の区域



縮尺
1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第365号
千葉県告示第367号

令和5年9月19日

箇所番号

箇所名

所在地

I-022K2056

金堀町1

船橋市金堀町

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	81.04	1.00	-	-	10.11	1.89
3 ~ 4	-	-	79.05	1.00	-	-	10.11	1.89
4 ~ 5	-	-	82.81	1.00	-	-	8.76	1.64
6 ~ 7	-	-	86.24	1.00	-	-	9.52	1.78
7 ~ 8	-	-	90.91	1.00	-	-	10.17	1.90
8 ~ 9	-	-	96.70	1.00	-	-	12.73	2.38
9 ~ 10	-	-	96.70	1.00	-	-	12.82	2.40
10 ~ 11	-	-	100.00	1.00	-	-	12.82	2.40
11 ~ 12	105.15	1.00	100.00	1.00	-	-	12.12	2.26
12 ~ 13	105.44	1.00	100.00	1.00	-	-	12.12	2.26
13 ~ 14	105.44	1.00	100.00	1.00	-	-	11.85	2.21
14 ~ 15	-	-	100.00	1.00	-	-	11.36	2.12
15 ~ 16	-	-	100.00	1.00	-	-	11.23	2.10
16 ~ 17	115.17	1.00	100.00	1.00	-	-	11.23	2.10
17 ~ 18	109.92	1.00	100.00	1.00	-	-	11.59	2.17
18 ~ 19	109.92	1.00	100.00	1.00	-	-	11.94	2.23
19 ~ 20	108.21	1.00	100.00	1.00	-	-	12.32	2.30
20 ~ 21	105.30	1.00	100.00	1.00	-	-	12.32	2.30
21 ~ 22	104.87	1.00	100.00	1.00	-	-	12.50	2.34
22 ~ 23	102.50	1.00	100.00	1.00	-	-	12.50	2.34
23 ~ 24	-	-	100.00	1.00	-	-	12.44	2.32
24 ~ 25	-	-	95.61	1.00	-	-	12.44	2.32
25 ~ 26	-	-	90.66	1.00	-	-	9.78	1.83
26 ~ 27	-	-	100.00	1.00	-	-	12.17	2.27
28 ~ 29	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ~ 30	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ~ 31	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ~ 32	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ~ 33	-	-	-	-	-	-	-	-
33 ~ 34	-	-	-	-	-	-	-	-
34 ~ 35	-	-	-	-	-	-	-	-
35 ~ 36	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ~ 38	-	-	83.91	1.00	-	-	9.24	1.73
38 ~ 39	-	-	83.91	1.00	-	-	9.38	1.75
39 ~ 40	-	-	76.20	1.00	-	-	9.73	1.82
40 ~ 41	-	-	66.63	1.00	-	-	9.92	1.85

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -022K2056
	告示番号	千葉県告示第365号 千葉県告示第367号	箇所名	金堀町1
	告示年月日	令和5年9月19日	所在地	船橋市金堀町