


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建
築物の地上部に作用すると想定されるカ)<カ区
分:移動>

上砂災害防	5止法施行令第二条の基準に該当する区域	
が災害防止 土 施行令第三 の基準に該	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	それ以外の区域	N

]	A.
a	- 4
	縮尺
3	1.20

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -117K2060
告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	坂本74
告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町坂本

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



ŀ
ŀ
ŀ
1
ľ

	土砂災害防	防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
	土砂災害防止 法施行令第三	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	の堆積の高さが3mを超える区域 ZZ -	
^	条の基準に該 当する区域	それ以外の区域		

<i>j</i> *	の種類	急傾斜地の崩壊	
尺	告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	
,000	告示年月日	令和6年12月24日	

の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -117K2060
告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	坂本74
告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町坂本

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する 土石等の堆積により建築 と想定されるカ と想定さ							に作用する		土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定されるカ			
	の移動によるカか		それ以外	それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		トの区域	横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		等 それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		、 それ以外の区域	
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	98.77	1.00	-	-	12.32	2.30	~								
2 ~ 3	-	-	100.00	1.00	-	-	12.32	2.30	~								
4 ~ 5	_	_	100.00	1.00	_	_	12.08	2.26	~								
5 ~ 6	122.19	1.00	100.00	1.00	_	_	12.08	2.26	~								
6 ~ 7	_	_	100.00	1.00	-	_	11.50	2.15	~								
8 ~ 9	_	_	97.65	1.00	-	_	14.35	2.68	~								
10 ~ 11	-	-	67.70	1.00	-	-	11.16	2.08	~								
11 ~ 12	_	_	72.41	1.00	_	_	11.16	2.08	~								
13 ~ 14	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
15 ~ 16	-	_	71.33	1.00	-	-	10.39	1.94	~								
17 ~ 18	_	_	_	_	-	_	_	-	~								
19 ~ 20	136.75	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	~								
20 ~ 21	138.16	1.00	100.00	1.00	-		16.05	3.00	~								
21 ~ 22	138.16	1.00	100.00	1.00	_	_	14.84	2.77	~								
23 ~ 24	136.99	1.00	100.00	1.00	-		15.27	2.85	~								
24 ~ 25	-	_	100.00	1.00	-	_	13.98	2.61	~								
25 ~ 26	-	-	60.49	1.00	-	-	12.15	2.27	~								
26 ~ 27	_		60.49	1.00	_		13.95	2.61	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
									~								

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I -117K2060 | | 本示番号 | 千葉県告示第635号 | 1 - 117K2060 | | 大葉県告示第637号 | 箇所名 | 坂本74 | | 生示年月日 | 令和6年12月24日 | 所在地 | 長生郡長南町坂本