


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-141K2267

箇所名


畑沢南3

所在地

木更津市畑沢南1丁目、畑沢南6丁目、君津市坂田、君津台1丁目、君津台3丁目


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-141K2267
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号		箇所名	畑沢南3
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日		所在地	木更津市畑沢南1丁目、畑沢南6丁目、君津市坂田、君津台1丁目、君津台3丁目
		それ以外の区域						


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ~ 4	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ~ 5	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ~ 6	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ~ 7	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ~ 8	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ~ 9	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ~ 10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ~ 11	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ~ 12	-	-	-	-	-	-	-	-
12 ~ 13	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ~ 14	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ~ 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ~ 16	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ~ 17	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ~ 18	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ~ 19	-	-	-	-	-	-	-	-
19 ~ 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 21	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ~ 22	-	-	-	-	-	-	-	-
22 ~ 23	-	-	-	-	-	-	-	-
23 ~ 24	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ~ 25	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ~ 26	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ~ 27	-	-	-	-	-	-	-	-

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
28 ~ 29	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ~ 30	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ~ 32	140.08	1.00	100.00	1.00	-	-	15.87	2.97
33 ~ 34	146.41	1.00	100.00	1.00	-	-	15.87	2.97
34 ~ 35	146.41	1.00	100.00	1.00	-	-	15.24	2.85
35 ~ 36	148.98	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00
37 ~ 38	-	-	-	-	-	-	-	-
38 ~ 39	-	-	-	-	-	-	-	-
39 ~ 40	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ~ 41	-	-	-	-	-	-	-	-
41 ~ 42	-	-	-	-	-	-	-	-
42 ~ 43	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ~ 44	-	-	-	-	-	-	-	-
44 ~ 45	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ~ 46	-	-	-	-	-	-	-	-
46 ~ 47	-	-	-	-	-	-	-	-
47 ~ 48	-	-	-	-	-	-	-	-
48 ~ 49	-	-	-	-	-	-	-	-
49 ~ 50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 ~ 51	-	-	-	-	-	-	-	-
51 ~ 52	-	-	-	-	-	-	-	-
52 ~ 53	-	-	-	-	-	-	-	-
~								
~								
~								
~								

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-141K2267
	告示番号		箇所名	畑沢南3
	告示年月日		所在地	木更津市畑沢南1丁目、畑沢南6丁目、君津市坂田、君津台1丁目、君津台3丁目