


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5151	箇所名	神余20	所在地	館山市神余
---------	------	---------	-----	------	-----	-------



- 凡 例**
- 計測基準点
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点
 - 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

