


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-3066	箇所名	一宮9	所在地	一宮町一宮老女子
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-3066	箇所名	一宮9	所在地	一宮町一宮老女子
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y-1	48086.37	-69703.17				
Y-2	48089.78	-69678.73				
Y-3	48091.41	-69672.84				
Y-4	48105.43	-69661.75				
Y-5	48120.87	-69651.17				
Y-6	48135.89	-69664.29				
Y-7	48153.21	-69673.85				
Y-8	48158.27	-69679.64				
Y-9	48169.66	-69691.47				
Y-10	48166.69	-69716.22				
Y-11	48154.73	-69764.73				
Y-12	48115.69	-69733.50				
Y-13	48089.66	-69716.33				
Y-14	48084.68	-69717.42				
Y-15	48115.82	-69651.01				
Y-16	48100.67	-69649.66				
Y-17	48080.75	-69647.89				
Y-18	48085.84	-69641.76				
Y-19	48083.70	-69631.28				
Y-20	48087.05	-69615.92				
Y-21	48096.09	-69596.65				
Y-22	48106.18	-69594.33				
Y-23	48115.76	-69597.17				
Y-24	48130.15	-69601.43				
Y-25	48123.15	-69621.00				
Y-26	48119.46	-69633.19				
Y-27	48125.77	-69643.70				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
R-1	48124.12	-69740.24				
R-2	48108.96	-69728.11				
R-3	48096.03	-69720.22				
R-4	48096.41	-69713.10				
R-5	48096.00	-69696.17				
R-6	48094.70	-69688.14				
R-7	48098.46	-69673.96				
R-8	48099.44	-69665.85				
R-9	48111.13	-69657.85				
R-10	48116.75	-69669.07				
R-11	48120.48	-69680.93				
R-12	48121.34	-69688.30				
R-13	48132.44	-69702.81				
R-14	48126.91	-69713.98				
R-15	48107.08	-69650.23				
R-16	48097.27	-69649.36				
R-17	48102.46	-69642.84				
R-18	48102.00	-69636.42				
R-19	48098.34	-69632.06				
R-20	48100.48	-69617.93				
R-21	48106.75	-69606.24				
R-22	48120.55	-69598.59				
R-23	48124.72	-69599.82				
R-24	48114.14	-69612.89				
R-25	48109.38	-69619.26				
R-26	48108.24	-69632.59				
R-27	48111.79	-69636.57				
R-28	48114.92	-69643.30				