

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0609-1	箇所名	根方1-1	所在地	千葉県香取郡東庄町笹川い
---------	------	----------	-----	-------	-----	--------------



