# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

| 調査年度 | 平成22年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-2081 | 箇所名 | 大久保1 | 所在地 | 千葉県香取郡東庄町大久保 |
|---|---|---|---|---|---|---|




1:1,000

0 25 50 100 m

この図は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 平成22年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-2081 | 箇所名 | 大久保1 | 所在地 | 千葉県香取郡東庄町大久保 |
|---|---|---|---|---|---|---|

危害のおそれのある土地の区域の座標（土砂災害警戒区域）

| 地点記号 | X（m） | Y（m） | 補正値 X | 補正値 Y |
|---|---|---|---|---|
| Y-1 | 73611.59 | -22605.90 | -3.25 | 0.79 |
| Y-2 | 73616.06 | -22615.86 | -3.25 | 0.79 |
| Y-3 | 73633.13 | -22612.31 | -3.25 | 0.79 |
| Y-4 | 73641.87 | -22620.85 | -3.25 | 0.79 |
| Y-5 | 73646.71 | -22634.16 | -3.25 | 0.79 |
| Y-6 | 73686.20 | -22622.27 | -3.25 | 0.79 |
| Y-7 | 73697.45 | -22609.60 | -3.25 | 0.79 |
| Y-8 | 73697.91 | -22600.68 | -3.25 | 0.79 |

著しい危害のおそれのある土地の区域の座標（土砂災害特別警戒区域）

| 地点記号 | X（m） | Y（m） | 補正値 X | 補正値 Y |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 73616.81 | -22599.28 | -3.25 | 0.79 |
| R-2 | 73622.70 | -22604.65 | -3.25 | 0.79 |
| R-3 | 73635.98 | -22605.83 | -3.25 | 0.79 |
| R-4 | 73651.42 | -22608.27 | -3.25 | 0.79 |
| R-5 | 73653.39 | -22617.61 | -3.25 | 0.79 |
| R-6 | 73678.55 | -22611.36 | -3.25 | 0.79 |
| R-7 | 73686.50 | -22602.86 | -3.25 | 0.79 |
| R-8 | 73689.17 | -22597.00 | -3.25 | 0.79 |

この座標値は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測（計測）値から、推定したものであり、（現地の正式な値と違なるものである）精度管理されたものではない。