急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある	Z 土地笠の広播片	墨网	100 150 401	地切朋场区与	~ 1/-, 🗀	ſ	調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	3工地等の座標位 箇所番号	<u>I</u> I −141K2136	箇所名	真里谷91	所在地	木更津市真里。		J
心惧が吃り位直	直 川田 7	II - TATIVALISO	Y1 Y2	13	R3 R4 Y4			N A
			R1 R6 Y6	R5 Y5				
						0	20	1:500 40 m

急傾斜地の崩壊区域調書

真里谷91

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

II -141K2136

箇所名

急傾斜地の位置

調査年度

所在地 木更津市真里谷

令和4年度

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-71771.69	23344.63				R1	-71785.61	23350.47			
Y2	-71763.32	23354.81				R2	-71775.44	23361.72			
Y3	-71755.58	23367.01				R3	-71767.49	23374.18			
Y4	-71776.07	23379.33				R4	-71770.55	23376.01			
Y5	-71787.99	23368.88				R5	-71780.46	23364.58			
Y6	-71794.83	23354.34				R6	-71789.70	23352.19			
			-						-		
									1		
									1		
									-		
			1						1		