急傾斜地の崩壊区域調書

おそれのある土地等の座標位置図	40 ht=r h ========	00 F	調査年度	令和4年度
立 <u> </u>	(3 箇所名 <u>具里名</u>	96 所在地 木史津	<i>中具里谷</i>	
立置 箇所番号 II-141K214	R11 R12 R13 R14 R15	Y111 Y1	字市真里谷 Y2 Y3 Y4	N

急傾斜地の崩壊区域調書

真里谷96

箇所名

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II -141K2143

急傾斜地の位置 箇所番号

調査年度

所在地 木更津市真里谷

令和4年度

			の座標(土砂災		ı		1		の座標(土砂)		Т
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記 号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-71305.24	23734.39				R1	-71314.26	23719.75			
Y2	-71312.41	23744.47				R2	-71323.87	23732.34			
Y3	-71321.61	23755.74				R3	-71331.37	23741.47			
Y4	-71337.98	23757.60				R4	-71341.84	23741.45			
Y5	-71344.16	23731.73				R5	-71342.95	23736.82			
Y6	-71339.87	23715.39				R6	-71337.85	23732.00			
Y7	-71319.51	23711.23				R7	-71332.41	23723.29			
Y8	-71343.40	23723.88				R8	-71316.76	23715.69			
Y9	-71322.12	23638.21				R9	-71320.81	23654.85			
Y10	-71316.49	23606.09				R10	-71314.41	23622.68			
Y11	-71301.67	23722.84				R11	-71305.87	23684.09			
Y12 -	-71314.82	23714.44				R12	-71307.86	23681.11			
						R13	-71310.07	23681.84			
						R14	-71311.68	23682.73			
						R15	-71313.86	23684.47			
						R16	-71318.02	23684.67			
			i				İ				
			1								
			1								
			1								
			1								
			1				1				
			1			-	 				