


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-3087	箇所名	一宮30	所在地	一宮町一宮柚ノ木
---------	------	---------	-----	------	-----	----------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-3087	箇所名	一宮30	所在地	一宮町一宮柚ノ木		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	48239.12	-70486.80	Y-29	48158.68	-70520.19	R-1	48220.16	-70502.11
Y-2	48242.75	-70490.43	Y-30	48151.83	-70527.47	R-2	48212.50	-70506.76
Y-3	48243.83	-70489.92	Y-31	48149.97	-70526.16	R-3	48205.67	-70496.00
Y-4	48244.01	-70490.98	Y-32	48156.13	-70518.29	R-4	48207.55	-70481.39
Y-5	48243.77	-70491.01	Y-33	48169.14	-70501.68	R-5	48207.87	-70472.98
Y-6	48243.69	-70491.37	Y-34	48173.90	-70496.42	R-6	48215.66	-70464.21
Y-7	48243.82	-70491.50	Y-35	48179.13	-70490.63	R-7	48222.79	-70470.89
Y-8	48243.63	-70491.67	Y-36	48204.60	-70462.46	R-8	48229.60	-70477.27
Y-9	48242.85	-70491.13				R-9	48233.48	-70481.16
Y-10	48240.67	-70491.41				R-10	48231.37	-70483.18
Y-11	48234.78	-70494.17				R-11	48229.51	-70489.82
Y-12	48228.08	-70497.31				R-12	48229.49	-70492.82
Y-13	48220.16	-70502.11				R-13	48231.25	-70495.82
Y-14	48199.50	-70514.64				R-14	48228.08	-70497.31
Y-15	48183.50	-70524.35				R-15	48184.46	-70496.17
Y-16	48174.66	-70500.24				R-16	48183.58	-70512.60
Y-17	48177.67	-70469.48				R-17	48174.08	-70512.54
Y-18	48177.20	-70463.05				R-18	48170.87	-70512.53
Y-19	48192.11	-70442.12				R-19	48166.43	-70513.25
Y-20	48218.95	-70467.29				R-20	48161.75	-70516.92
Y-21	48222.79	-70470.89				R-21	48159.93	-70513.44
Y-22	48229.60	-70477.27				R-22	48169.14	-70501.68
Y-23	48214.20	-70481.30				R-23	48179.13	-70490.63
Y-24	48214.51	-70512.80				R-24	48180.96	-70488.62
Y-25	48192.22	-70512.66						
Y-26	48174.08	-70512.54						
Y-27	48170.87	-70512.53						
Y-28	48166.43	-70513.25						