


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2175	箇所名	真里谷106	所在地	木更津市真里谷
---------	------	-------------	-----	--------	-----	---------



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-141K2175 箇所名 真里谷106 所在地 木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69825.26	24556.18				R1	-69826.00	24538.13			
Y2	-69826.30	24555.90				R2	-69827.48	24538.22			
Y3	-69827.73	24556.35				R3	-69829.35	24538.94			
Y4	-69828.04	24553.08				R4	-69830.10	24530.93			
Y5	-69894.53	24476.96				R5	-69831.29	24521.09			
Y6	-69872.37	24443.66				R6	-69835.89	24509.19			
Y7	-69850.30	24424.59				R7	-69839.33	24503.04			
Y8	-69825.39	24552.97				R8	-69842.87	24499.41			
						R9	-69845.56	24497.49			
						R10	-69858.88	24491.91			
						R11	-69850.31	24475.72			
						R12	-69840.17	24462.84			
						R13	-69831.73	24494.74			
						R14	-69829.25	24505.56			
						R15	-69827.33	24520.09			
						R16	-69826.18	24533.66			