


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4816	箇所名	正木12	所在地	館山市正木
---------	------	---------	-----	------	-----	-------



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危険のおそれのある土地の区域
- 著しい危険のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危険の恐れのある土地 地点記号



