


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-4840 箇所名 江田1 所在地 館山市江田



凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



