


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |             |     |     |     |         |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|---------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-057K2032 | 箇所名 | 麻生1 | 所在地 | 印旛郡栄町麻生 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|---------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和4年度

## 急傾斜地の位置

箇所番号

*II-057K2032*

箇所名

麻生1

所在地

印旛郡栄町麻生

[illegible]

世界測地系(測地成果2011)

千葉県