

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成26年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-2783

箇所名

大沢1

所在地

茂原市大沢島田



凡例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

