


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-3092	箇所名	綱田1	所在地	一宮町綱田堂見谷
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
□	危害のおそれのある土地の区域
□	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

[illegible]