


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)




(1/200,000)

(1/25,000)

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 様式1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| | 箇所番号 | -6111 |
| | 箇所名 | 長谷川2 |
| | 所在地 | 君津市長谷川 |

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第420号)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



0 25 50 100
m


様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図

| | |
|---|---|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |  |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 |  |
| 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |
| 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |
| それ以外の区域 |  |

N
縮尺
1:2,500


| | | | |
|---------|--------------------------|------|--------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | -6111 |
| 告示番号 | 千葉県告示第145号 千葉県告示第148号 | 箇所名 | 長谷川2 |
| 告示年月日 | 令和3年3月16日 | 所在地 | 君津市長谷川 |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---------|--------------------------|------|--------|
| 様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 縮尺 1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | -6111 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 千葉県告示第145号 千葉県告示第148号 | 箇所名 | 長谷川2 |
| | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | | 告示年月日 | 令和3年3月16日 | 所在地 | 君津市長谷川 |
| | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 | | | | | | |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2 - 1)



0 25 50 100
m


様式2 - 1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|-------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域 | |
| それ以外の区域 | |

N
縮尺
1:1,000

| | | | |
|---------|--------------------------|------|--------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | -6111 |
| 告示番号 | 千葉県告示第145号 千葉県告示第148号 | 箇所名 | 長谷川2 |
| 告示年月日 | 令和3年3月16日 | 所在地 | 君津市長谷川 |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2 - 2)



0 25 50 100
m

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|------|--------|
| 様式2 - 2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 縮尺 1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | -6111 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 千葉県告示第145号 千葉県告示第148号 | 箇所名 | 長谷川2 |
| | それ以外の区域 | | | 告示年月日 | 令和3年3月16日 | 所在地 | 君津市長谷川 |

