


急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-2078	箇所名	舟渡3	所在地	千葉県香取郡東庄町舟戸
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------------



1:1,000



この図は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成22年度
------	--------

[illegible]