


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4971	箇所名	古茂口6	所在地	館山市古茂口
---------	------	---------	-----	------	-----	--------



- | 凡 例 | |
|------------|--------------------|
| ● | 危害の恐れのある土地等の端点 |
| □ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| □ (red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害の恐れのある土地 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害の恐れのある土地 地点記号 |

