# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 平成25年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-4977 | 箇所名 | 古茂口11 | 所在地 | 千葉県館山市古茂口 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(1/2)

| 調査年度 | 平成25年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-4977 | 箇所名 | 古茂口11 | 所在地 | 千葉県館山市古茂口 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 5634.28 | -113524.70 | Y-33 | 5579.27 | -113524.56 | | | | | | |
| Y-2 | 5649.26 | -113531.03 | Y-34 | 5590.53 | -113498.54 | | | | | | |
| Y-3 | 5662.12 | -113512.58 | Y-35 | 5634.28 | -113524.70 | | | | | | |
| Y-4 | 5686.65 | -113524.98 | | | | | | | | | |
| Y-5 | 5699.73 | -113552.00 | | | | | | | | | |
| Y-6 | 5704.56 | -113576.97 | | | | | | | | | |
| Y-7 | 5696.74 | -113591.73 | | | | | | | | | |
| Y-8 | 5683.53 | -113606.62 | | | | | | | | | |
| Y-9 | 5702.95 | -113614.00 | | | | | | | | | |
| Y-10 | 5689.43 | -113641.04 | | | | | | | | | |
| Y-11 | 5686.67 | -113641.59 | | | | | | | | | |
| Y-12 | 5679.63 | -113642.98 | | | | | | | | | |
| Y-13 | 5674.82 | -113643.94 | | | | | | | | | |
| Y-14 | 5672.29 | -113644.58 | | | | | | | | | |
| Y-15 | 5668.09 | -113645.64 | | | | | | | | | |
| Y-16 | 5662.60 | -113647.04 | | | | | | | | | |
| Y-17 | 5644.76 | -113634.10 | | | | | | | | | |
| Y-18 | 5651.74 | -113603.16 | | | | | | | | | |
| Y-19 | 5648.89 | -113584.24 | | | | | | | | | |
| Y-20 | 5652.61 | -113569.83 | | | | | | | | | |
| Y-21 | 5662.20 | -113556.38 | | | | | | | | | |
| Y-22 | 5668.38 | -113546.91 | | | | | | | | | |
| Y-23 | 5658.37 | -113558.04 | | | | | | | | | |
| Y-24 | 5649.46 | -113561.13 | | | | | | | | | |
| Y-25 | 5638.26 | -113561.30 | | | | | | | | | |
| Y-26 | 5617.47 | -113573.35 | | | | | | | | | |
| Y-27 | 5601.07 | -113570.93 | | | | | | | | | |
| Y-28 | 5600.48 | -113569.72 | | | | | | | | | |
| Y-29 | 5596.72 | -113561.92 | | | | | | | | | |
| Y-30 | 5591.21 | -113550.50 | | | | | | | | | |
| Y-31 | 5589.14 | -113546.00 | | | | | | | | | |
| Y-32 | 5585.40 | -113537.87 | | | | | | | | | |

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

| 調査年度 | 平成25年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-4977 | 箇所名 | 古茂口11 | 所在地 | 千葉県館山市古茂口 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| R-1 | 5634.90 | -113534.42 | | | |
| R-2 | 5649.49 | -113537.39 | | | |
| R-3 | 5661.26 | -113528.04 | | | |
| R-4 | 5679.51 | -113532.94 | | | |
| R-5 | 5684.26 | -113552.00 | | | |
| R-6 | 5684.71 | -113572.01 | | | |
| R-7 | 5680.05 | -113589.26 | | | |
| R-8 | 5675.97 | -113606.33 | | | |
| R-9 | 5682.06 | -113619.43 | | | |
| R-10 | 5684.28 | -113642.06 | | | |
| R-11 | 5679.63 | -113642.98 | | | |
| R-12 | 5659.67 | -113626.20 | | | |
| R-13 | 5667.82 | -113606.01 | | | |
| R-14 | 5663.96 | -113586.77 | | | |
| R-15 | 5667.35 | -113568.90 | | | |
| R-16 | 5674.86 | -113552.07 | | | |
| R-17 | 5676.25 | -113536.57 | | | |
| R-18 | 5660.21 | -113542.94 | | | |
| R-19 | 5649.73 | -113544.03 | | | |
| R-20 | 5635.60 | -113545.24 | | | |
| R-21 | 5609.42 | -113557.64 | | | |
| R-22 | 5593.47 | -113555.19 | | | |
| R-23 | 5591.21 | -113550.50 | | | |
| R-24 | 5589.14 | -113546.00 | | | |
| R-25 | 5585.76 | -113538.67 | | | |
| R-26 | 5598.90 | -113527.28 | | | |
| R-27 | 5634.90 | -113534.42 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |