


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成25年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5075	箇所名	古茂口20	所在地	千葉県館山市古茂口
---------	------	---------	-----	-------	-----	-----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(1/2)

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号
---------	------

II-5075

箇所名

古茂口20

所在地

千葉県館山市古茂口

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-5075

箇所名

古茂口20

所在地

千葉県館山市古茂口

[illegible]