

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-5074-2

箇所名

古茂口19-2

所在地

千葉県館山市古茂口



