


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	館山市小沼、加賀名、見物

箇所番号	I-131K2147(-2)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
------	----------------	-----	-----	-----	--------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧						調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-2)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物	

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-115010.48	-3763.69			
Y-2	-115010.19	-3763.87			
Y-3	-115008.19	-3765.04			
Y-4	-115003.54	-3767.09			
Y-5	-114994.68	-3771.74			
Y-6	-114977.86	-3763.81			
Y-7	-114982.45	-3736.79			
Y-8	-114976.27	-3706.39			
Y-9	-114978.24	-3707.53			
Y-10	-114991.12	-3714.94			
Y-11	-114999.48	-3719.75			
Y-12	-115002.14	-3720.57			
Y-13	-115007.11	-3721.44			
Y-14	-115010.11	-3721.36			
Y-15	-115014.84	-3720.68			
Y-16	-115017.52	-3720.29			
Y-17	-115016.93	-3724.75			
Y-18	-115016.22	-3729.32			
Y-19	-115015.02	-3733.72			
Y-20	-115013.96	-3737.14			
Y-21	-115014.09	-3744.42			
Y-22	-115013.43	-3751.74			
Y-23	-115012.63	-3760.40			
Y-24	-115012.69	-3762.02			

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
所在地	館山市小沼、加賀名、見物

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-3)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-3)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-114977.44	-3643.60	Y-29	-114963.82	-3674.42
Y-2	-114978.32	-3643.72	Y-30	-114969.19	-3666.92
Y-3	-114980.04	-3640.08	Y-31	-114972.00	-3660.45
Y-4	-114982.99	-3632.54	Y-32	-114974.20	-3653.05
Y-5	-114983.55	-3632.41	Y-33	-114975.43	-3648.87
Y-6	-114983.96	-3632.24			
Y-7	-114981.28	-3641.88			
Y-8	-114980.33	-3645.26			
Y-9	-114977.68	-3654.21			
Y-10	-114977.04	-3658.30			
Y-11	-114978.26	-3664.74			
Y-12	-114980.62	-3669.61			
Y-13	-114983.48	-3677.34			
Y-14	-114987.13	-3686.58			
Y-15	-114989.50	-3697.03			
Y-16	-114991.19	-3706.43			
Y-17	-114991.21	-3706.55			
Y-18	-114993.36	-3722.66			
Y-19	-114997.81	-3755.99			
Y-20	-114988.17	-3758.46			
Y-21	-114979.33	-3753.30			
Y-22	-114947.28	-3752.97			
Y-23	-114938.46	-3750.20			
Y-24	-114904.55	-3713.21			
Y-25	-114909.21	-3710.70			
Y-26	-114948.57	-3689.50			
Y-27	-114952.36	-3686.74			
Y-28	-114958.86	-3681.30			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-114977.79	-3649.68			
R-2	-114978.32	-3650.07			
R-3	-114978.94	-3649.97			
R-4	-114977.68	-3654.21			
R-5	-114977.04	-3658.30			
R-6	-114978.26	-3664.74			
R-7	-114980.62	-3669.61			
R-8	-114983.48	-3677.34			
R-9	-114987.13	-3686.58			
R-10	-114989.50	-3697.03			
R-11	-114991.19	-3706.43			
R-12	-114991.21	-3706.55			
R-13	-114992.52	-3716.33			
R-14	-114982.45	-3718.86			
R-15	-114973.88	-3714.11			
R-16	-114957.21	-3714.45			
R-17	-114951.95	-3712.79			
R-18	-114939.02	-3694.64			
R-19	-114948.57	-3689.50			
R-20	-114952.36	-3686.74			
R-21	-114958.86	-3681.30			
R-22	-114963.82	-3674.42			
R-23	-114969.19	-3666.92			
R-24	-114972.00	-3660.45			
R-25	-114972.18	-3659.83			
R-26	-114972.47	-3660.77			
R-27	-114974.48	-3657.29			


平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
所在地	館山市小沼、加賀名、見物

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-4)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置

簡所番号

I -131K2147(-4)

筒所名	
-----	--

小沼1

所在地

館山市沼、加賀名、見物

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
所在地	館山市小沼、加賀名、見物

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-7)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-131K2147(-7) 箇所名 小沼1 所在地 館山市小沼、加賀名、見物

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-115118.85	-3486.49	Y-29	-115116.15	-3523.87
Y-2	-115120.44	-3466.61	Y-30	-115116.87	-3513.68
Y-3	-115122.66	-3465.30	Y-31	-115117.20	-3508.35
Y-4	-115126.63	-3464.61	Y-32	-115117.51	-3503.36
Y-5	-115135.45	-3465.35			
Y-6	-115141.62	-3466.38			
Y-7	-115147.01	-3467.16			
Y-8	-115149.50	-3467.51			
Y-9	-115167.36	-3476.30			
Y-10	-115181.93	-3494.08			
Y-11	-115198.72	-3499.16			
Y-12	-115171.19	-3520.50			
Y-13	-115163.44	-3526.51			
Y-14	-115163.34	-3526.58			
Y-15	-115154.73	-3532.78			
Y-16	-115147.07	-3537.57			
Y-17	-115136.12	-3543.92			
Y-18	-115134.62	-3544.80			
Y-19	-115127.32	-3548.66			
Y-20	-115127.38	-3547.83			
Y-21	-115127.24	-3546.96			
Y-22	-115116.83	-3553.10			
Y-23	-115112.82	-3556.08			
Y-24	-115112.82	-3556.07			
Y-25	-115113.80	-3553.91			
Y-26	-115114.19	-3551.17			
Y-27	-115114.57	-3546.33			
Y-28	-115115.24	-3537.78			


著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-115160.41	-3514.91			
R-2	-115171.35	-3520.38			
R-3	-115171.19	-3520.50			
R-4	-115163.44	-3526.51			
R-5	-115163.34	-3526.58			
R-6	-115154.73	-3532.78			
R-7	-115147.07	-3537.57			
R-8	-115142.37	-3540.30			
R-9	-115139.58	-3536.52			
R-10	-115136.90	-3533.45			
R-11	-115119.57	-3536.77			
R-12	-115115.09	-3539.68			
R-13	-115115.24	-3537.78			
R-14	-115116.15	-3523.87			
R-15	-115116.87	-3513.68			
R-16	-115117.20	-3508.35			
R-17	-115117.51	-3503.36			
R-18	-115117.98	-3497.52			
R-19	-115128.38	-3500.62			
R-20	-115152.23	-3505.13			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	令和4年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-8)	箇所名	小沼1
		所在地		館山市小沼、加賀名、見物



凡 例

●

 危害のおそれのある土地等の端点

■

 危害のおそれのある土地の区域

■

 著しい危害のおそれのある土地の区域

Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号

R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧						調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-8)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物	

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-115086.70	-3494.28	Y-29	-115050.77	-3474.95
Y-2	-115091.37	-3509.87	Y-30	-115050.48	-3471.28
Y-3	-115091.40	-3509.96	Y-31	-115050.53	-3467.46
Y-4	-115092.71	-3515.57	Y-32	-115050.60	-3467.45
Y-5	-115093.95	-3525.57	Y-33	-115055.33	-3466.77
Y-6	-115094.53	-3538.04	Y-34	-115055.91	-3466.61
Y-7	-115094.80	-3553.13	Y-35	-115059.44	-3465.60
Y-8	-115094.64	-3558.14	Y-36	-115059.52	-3466.04
Y-9	-115094.47	-3563.71	Y-37	-115059.89	-3468.29
Y-10	-115093.71	-3568.07	Y-38	-115060.67	-3470.01
Y-11	-115091.11	-3572.55	Y-39	-115063.46	-3471.23
Y-12	-115089.93	-3575.40	Y-40	-115065.71	-3471.18
Y-13	-115090.68	-3570.77	Y-41	-115068.11	-3470.69
Y-14	-115089.93	-3565.51	Y-42	-115069.98	-3469.91
Y-15	-115089.87	-3565.08	Y-43	-115073.75	-3468.10
Y-16	-115088.01	-3558.81	Y-44	-115077.52	-3466.68
Y-17	-115085.69	-3554.05	Y-45	-115078.29	-3466.25
Y-18	-115079.18	-3544.07			
Y-19	-115073.15	-3535.36			
Y-20	-115069.08	-3528.39			
Y-21	-115065.60	-3520.84			
Y-22	-115063.22	-3514.99			
Y-23	-115063.21	-3514.98			
Y-24	-115054.32	-3491.72			
Y-25	-115049.84	-3480.02			
Y-26	-115050.82	-3479.51			
Y-27	-115051.66	-3478.92			
Y-28	-115051.80	-3477.80			

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	館山市小沼、加賀名、見物

箇所番号	I-131K2147(-9)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
------	----------------	-----	-----	-----	--------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-9)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
所在地	館山市小沼、加賀名、見物

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2147(-10)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	--------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-13IK2147(-10)	箇所名	小沼1	所在地	館山市小沼、加賀名、見物
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	--------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-115133.73	-3513.21	Y-29	-115151.56	-3466.32
Y-2	-115130.22	-3513.53	Y-30	-115151.49	-3470.14
Y-3	-115128.19	-3513.73	Y-31	-115150.85	-3473.07
Y-4	-115126.29	-3512.94	Y-32	-115150.85	-3473.08
Y-5	-115121.98	-3511.68	Y-33	-115147.95	-3484.72
Y-6	-115116.81	-3511.04			
Y-7	-115111.25	-3511.12			
Y-8	-115103.50	-3512.79			
Y-9	-115100.39	-3511.92			
Y-10	-115096.02	-3512.95			
Y-11	-115094.03	-3512.75			
Y-12	-115092.01	-3512.75			
Y-13	-115090.76	-3512.88			
Y-14	-115049.73	-3495.03			
Y-15	-115063.87	-3483.17			
Y-16	-115088.04	-3462.90			
Y-17	-115095.53	-3453.28			
Y-18	-115102.32	-3442.61			
Y-19	-115110.70	-3430.70			
Y-20	-115111.57	-3429.46			
Y-21	-115114.13	-3425.69			
Y-22	-115116.10	-3422.30			
Y-23	-115121.53	-3420.86			
Y-24	-115122.41	-3421.32			
Y-25	-115128.91	-3422.59			
Y-26	-115148.15	-3455.78			
Y-27	-115150.85	-3461.66			
Y-28	-115151.38	-3465.15			

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)