


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-131K2088(-1)	箇所名	坂足1	所在地	館山市坂足
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置		箇所番号		II-131K2088(-1)		箇所名		坂足1		所在地		館山市坂足					
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標											
地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)	
Y-1		-115348.50		-3924.57		Y-29		-115409.73		-4006.86		R-1		-115422.82		-3877.31	
Y-2		-115353.42		-3917.61		Y-30		-115385.62		-4007.66		R-2		-115439.89		-3880.93	
Y-3		-115366.64		-3907.37		Y-31		-115371.53		-4008.69		R-3		-115451.14		-3883.72	
Y-4		-115371.76		-3903.05		Y-32		-115369.14		-4008.87		R-4		-115451.14		-3883.72	
Y-5		-115376.48		-3898.33		Y-33		-115361.54		-4009.15		R-5		-115455.83		-3884.96	
Y-6		-115378.39		-3894.01		Y-34		-115360.66		-4007.12		R-6		-115461.95		-3886.58	
Y-7		-115378.09		-3889.09		Y-35		-115356.64		-4006.46		R-7		-115452.26		-3898.56	
Y-8		-115377.96		-3886.11		Y-36		-115325.86		-3954.90		R-8		-115440.94		-3910.22	
Y-9		-115392.64		-3872.18		Y-37		-115339.47		-3931.59		R-9		-115435.69		-3926.25	
Y-10		-115392.95		-3871.28								R-10		-115444.24		-3957.71	
Y-11		-115400.21		-3872.89								R-11		-115436.04		-3968.75	
Y-12		-115402.72		-3873.39								R-12		-115427.66		-3974.82	
Y-13		-115412.77		-3875.40								R-13		-115433.95		-3985.47	
Y-14		-115422.82		-3877.31								R-14		-115442.33		-4004.15	
Y-15		-115439.89		-3880.93								R-15		-115432.12		-4005.29	
Y-16		-115451.14		-3883.72								R-16		-115431.66		-4005.32	
Y-17		-115451.14		-3883.72								R-17		-115409.73		-4006.86	
Y-18		-115455.83		-3884.96								R-18		-115385.62		-4007.66	
Y-19		-115481.29		-3891.71								R-19		-115379.03		-4008.14	
Y-20		-115499.49		-3896.45								R-20		-115377.40		-4004.07	
Y-21		-115481.69		-3923.78								R-21		-115372.65		-4002.11	
Y-22		-115478.12		-3920.72								R-22		-115342.00		-3960.01	
Y-23		-115474.49		-3922.52								R-23		-115356.03		-3926.30	
Y-24		-115475.53		-3981.47								R-24		-115365.56		-3924.13	
Y-25		-115473.37		-3979.83								R-25		-115387.76		-3896.36	
Y-26		-115481.35		-3999.78								R-26		-115408.68		-3875.90	
Y-27		-115432.12		-4005.29								R-27		-115409.32		-3874.71	
Y-28		-115431.66		-4005.32								R-28		-115412.77		-3875.40	

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)


平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-131K2088(-2)	箇所名	坂足1	所在地	館山市坂足
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置

箇所番号

II-131K2088(-2)

箇所名

坂足1

所在地

足坂市山館

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)