急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書

| -4 危害のおそれのある土地等の座 | | | | 調査年度 | 平成28年度 |
|-------------------|------|------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 頃 斜 地 の 位 置 箇所番 | ·号 | 新井-a | 所在地 | 横芝光師 | 丁新井 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Φ Π 2054 4 4 | | |
| | | | ● II −2354−1−1 | | |
| | R-02 | | | | |
| | R-03 | | | | |
| | | Y-03 | | | |
| | | Y-02 | | | |
| | 3 3 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | | Y-01 | | 凡例 | |
| | 1 | | | 計測基準点 | |
| | R-01 | | | ▲ 急傾斜地下端 | |
| | | | | ● 危害の恐れのある土 | 地等の端点 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | _ | 著しい危害のおそれの | |
| | | | Y | /-01 危害の恐れのある土 | |
| | | | F | R-01 著しい危害の恐れの | ある土地 地点記号 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | 20 40 |
| | | | | | |
| | | | | 1 | /1, 000 |


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

| 類斜地の位置 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん | 箇所 | 番号 | II −2354−a | 箇所 | 名 | 新井−a | | 所在地 | 横芝光田 | 丁新井 | |
|--|-----------|-------------------|------------|-------|------|------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| | | <u></u> 害のおそれの | ある土地の座 | 票 | | | 著しし | ・危害のおそれ | このある土地の |)座標 | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記 号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-01 | -31892.87 | 178620.24 | | | | R-01 | -31897.99 | 178616.47 | | | |
| Y-02 | -31882.88 | 178632.56 | | | | R-02 | -31885.98 | 178616.80 | | | |
| Y-03 | -31885.79 | 178617.82 | | | | R-03 | -31883.53 | 178613.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成28年度

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II −2354−b | 箇所名 | 新井−b | 所在地 | 横芝光町新井 |
|---------|------|------------|-----|------|-----|--------|
| | | | | | | • |

| 危害のおそれのある土地の座標 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | | |
| Y-01 | -31856.32 | 178617.58 | | | | | |
| Y-02 | -31838.00 | 178626.87 | | | | | |
| Y-03 | -31836.03 | 178617.95 | | | | | |
| Y-04 | -31823.13 | 178608.78 | | | | | |
| Y-05 | -31809.39 | 178609.68 | | | | | |
| Y-06 | -31800.52 | 178606.34 | | | | | |
| Y-07 | -31779.84 | 178600.08 | | | | | |
| Y-08 | -31756.76 | 178587.39 | | | | | |
| Y-09 | -31750.55 | 178580.18 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| _ | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ולועה | | 771 11270 | , IX.C.70- | 3 471 7 1 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|--|--|
| 著しい危害のおそれのある土地の座標 | | | | | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | | |
| R-01 | -31858.50 | 178612.78 | | | | | |
| R-02 | -31844.53 | 178612.36 | | | | | |
| R-03 | -31842.84 | 178603.47 | | | | | |
| R-04 | -31825.67 | 178593.55 | | | | | |
| R-05 | -31812.93 | 178594.32 | | | | | |
| R-06 | -31805.46 | 178591.35 | | | | | |
| R-07 | -31786.29 | 178586.06 | | | | | |
| R-08 | -31765.86 | 178575.25 | | | | | |
| R-09 | -31760.64 | 178569.20 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |