



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

Ⅱ-5050


箇所名

東長田13

所在地

館山市東長田

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す


| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---------|--------------------------------------|------|---------|
| 様式 - 2 (急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | 土 縮尺 1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-5050 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 警戒区域:千葉県告示第576号 特別警戒区域:千葉県告示第577号 | 箇所名 | 東長田13 |
| | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域 | | | 告示年月日 | 平成23年8月16日 | 所在地 | 館山市東長田 |
| | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 | | | | | | |
| | それ以外の区域 | | | | | | |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 1)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------|--------------------------------------|------|---------|
| 様式 - 2 - 1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | 土 縮尺 1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-5050 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | 警戒区域:千葉県告示第576号 特別警戒区域:千葉県告示第577号 | 箇所名 | 東長田13 |
| | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合 土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域 | | | 告示年月日 | 平成23年8月16日 | 所在地 | 館山市東長田 |
| | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 | | | | | | |
| | それ以外の区域 | | | | | | |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 2)



図中の数字は横断測線番号を示す



様式 - 2 - 2 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|-------------------------------------|---|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |
| | |
| | それ以外の区域 |
| | |

| | |
|---|---------|
| ± | 縮尺 |
| | 1:1,000 |

| | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-5050 |
| 告示番号 | 警戒区域:千葉県告示第576号 特別警戒区域:千葉県告示第577号 | 箇所名 | 東長田13 |
| 告示年月日 | 平成23年8月16日 | 所在地 | 館山市東長田 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 - 3 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|-------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域 | |
| それ以外の区域 | |

土
縮尺
1:1,000

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 自然現象 の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 告示番号 | 警戒区域:千葉県告示第576号 特別警戒区域:千葉県告示第577号 |
| 告示年月日 | 平成23年8月16日 |

| | |
|------|---------|
| 箇所番号 | II-5050 |
| 箇所名 | 東長田13 |
| 所在地 | 館山市東長田 |

