


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その1）



概況図(1/200,000)



位置図(1/25,000)

様式-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	I-1297
	箇所名	安食田中
	所在地	千葉県印旛郡栄町安食田中

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平21業複、第135号)」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 (急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域



土

縮尺

1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

警戒区域 : 千葉県告示第151号
特別警戒区域: 千葉県告示第156号

平成23年3月11日

箇所番号

箇所名


所在地

-1297

安食田中

千葉県印旛郡栄町安食田中

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2 - 2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 - 2 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	
それ以外の区域	


土
縮尺
1:1,500

自然現象
の種類
告示番号
告示年月日

急傾斜地の崩壊
警戒区域 : 千葉県告示第151号
特別警戒区域 : 千葉県告示第156号
平成23年3月11日

箇所番号	-1297
箇所名	安食田中
所在地	千葉県印旛郡栄町安食田中

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2 - 3)



0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 - 3 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

土
縮尺
1:1,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1297
告示番号	警戒区域 : 千葉県告示第151号 特別警戒区域: 千葉県告示第156号	箇所名	安食田中
告示年月日	平成23年3月11日	所在地	千葉県印旛郡栄町安食田中

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
2 ~ 3	-	-	73.31	1.00	-	-	19.42	2.99	~								
3 ~ 4	-	-	74.05	1.00	-	-	12.82	1.98	~								
4 ~ 5	-	-	80.95	1.00	-	-	12.82	1.98	~								
5 ~ 6	-	-	81.40	1.00	-	-	13.75	2.12	~								
6 ~ 7	-	-	82.67	1.00	-	-	13.75	2.12	~								
7 ~ 8	-	-	100.00	1.00	-	-	15.28	2.35	~								
8 ~ 9	136.85	1.00	100.00	1.00	-	-	16.32	2.52	~								
9 ~ 10	139.07	1.00	100.00	1.00	-	-	16.32	2.52	~								
10 ~ 11	139.07	1.00	100.00	1.00	-	-	16.32	2.52	~								
12 ~ 13	111.20	1.00	100.00	1.00	-	-	11.40	1.76	~								
13 ~ 14	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
14 ~ 15	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
15 ~ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
16 ~ 17	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
18 ~ 19	-	-	73.93	1.00	-	-	12.29	1.89	~								
19 ~ 20	-	-	66.19	1.00	-	-	13.88	2.14	~								
20 ~ 21	-	-	65.18	1.00	-	-	13.88	2.14	~								
23 ~ 24	-	-	86.78	1.00	-	-	11.06	1.70	~								
24 ~ 25	-	-	86.78	1.00	-	-	11.36	1.75	~								
25 ~ 26	-	-	86.55	1.00	-	-	11.55	1.78	~								
26 ~ 27	-	-	75.21	1.00	-	-	12.12	1.87	~								
27 ~ 28	-	-	72.58	1.00	-	-	12.12	1.87	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式 - 3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1297
	告示番号	警戒区域 : 千葉県告示第151号 特別警戒区域: 千葉県告示第156号	箇所名	安食田中
	告示年月日	平成23年3月11日	所在地	千葉県印旛郡栄町安食田中