




土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 深沢地区

箇所番号	I-117K2151		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	深沢22		
所在地	長生郡長南町深沢		危害のおそれのある土地の区域



0 25 50
m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 深沢地区





0 25 50
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 深沢地区

指定要件なし（社会要件なし）


箇所番号	I-117K2151-2		基礎調査実施箇所
箇所名	深沢22		
所在地	長生郡長南町深沢		



土砂災害防止法に基づく基礎調査 深沢地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	I-117K2151-2		基礎調査実施箇所
箇所名	深沢22		
所在地	長生郡長南町深沢		




0 25 50
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 深沢地区

指定要件なし（地形要件なし）

箇所番号	I-117K2151-3		基礎調査実施箇所
箇所名	深沢22		
所在地	長生郡長南町深沢		



0 5 10
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 深沢地区

指定要件なし（地形要件なし）

箇所番号	I-117K2151-3
箇所名	深沢22
所在地	長生郡長南町深沢



基礎調査実施箇所



0 5 10
m


土砂災害防止法に基づく基礎調査 深沢地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	I-117K2151-4
箇所名	深沢22
所在地	長生郡長南町深沢



基礎調査実施箇所



0 5 10
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 深沢地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	I-117K2151-4
箇所名	深沢22
所在地	長生郡長南町深沢



基礎調査実施箇所

