


土砂災害防止法に基づく基礎調査 横根地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 横根地区





指定要件なし(地形要件なし)

| | |
|------|--------------|
| 箇所番号 | I-134K2024-1 |
| 箇所名 | 横根6 |
| 所在地 | 安房郡鋸南町横根、市井原 |




基礎調査実施箇所





土砂災害防止法に基づく基礎調査 横根地区



指定要件なし(地形要件なし)


| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-134K2024-8 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 横根6 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町横根、市井原 | | |



土砂災害防止法に基づく基礎調査 横根地区



指定要件なし(地形要件なし)

| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-134K2024-8 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 横根6 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町横根、市井原 | | |

