

# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区

N

指定要件なし(地形要件なし)

83.2

80

箇所番号

I-134K2092-2

箇所名

小保田13

所在地

安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所

69.4

43.2

35.9

98.7

100.4

93.3

70

43.0

42.7

0

20

40

80

m

94.6

# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-134K2092-2
箇所名	小保田13
所在地	安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区

N

指定要件なし(地形要件なし)

83

箇所番号

I-134K2092-4


箇所名

小保田13

所在地

安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区



指定要件なし(地形要件なし)

83

0 10 20 40  
m

箇所番号	I-134K2092-4	
箇所名	小保田13	
所在地	安房郡鋸南町小保田	基礎調査実施箇所

基礎調査実施箇所

# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区

N

指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号

I -134K2092-10


箇所名

小保田13

所在地

安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区




指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	I-134K2092-10
箇所名	小保田13
所在地	安房郡鋸南町小保田



基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区

N

指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-134K2092-11
箇所名	小保田13
所在地	安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-134K2092-11
箇所名	小保田13
所在地	安房郡鋸南町小保田



基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区

N

指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号

I-134K2092-15


箇所名

小保田13

所在地

安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号

I-134K2092-15

箇所名

小保田13

所在地


安房郡鋸南町小保田



基礎調査実施箇所




# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-134K2092-16
箇所名	小保田13
所在地	安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 小保田地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I-134K2092-16
箇所名	小保田13
所在地	安房郡鋸南町小保田

基礎調査実施箇所

