



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)


| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-134K2141-3 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 大帷子13 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 | | |





土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)

| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-134K2141-3 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 大帷子13 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 | | |




土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



10

指定要件なし(社会要件なし)

| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-134K2141-4 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 大帷子13 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 | | |

11.1

50.6

31.2

36.5

23.2

34.8

20

53.1

30

96.8

68.8

0 20 40 80 m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区




指定要件なし(社会要件なし)

| | |
|------|--------------|
| 箇所番号 | I-134K2141-4 |
| 箇所名 | 大帷子13 |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 |




基礎調査実施箇所





土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)

| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-134K2141-5 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 大帷子13 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 | | |



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)

| | |
|------|--------------|
| 箇所番号 | I-134K2141-5 |
| 箇所名 | 大帷子13 |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 |



基礎調査実施箇所

