



土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 今泉地区


箇所番号	Ⅱ-117K2026		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	今泉16		
所在地	長生郡長南町今泉		危害のおそれのある土地の区域



0 20 40
m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 今泉地区

箇所番号	Ⅱ-117K2026		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	今泉16		
所在地	長生郡長南町今泉		危害のおそれのある土地の区域





0 20 40
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2026-2		基礎調査実施箇所
箇所名	今泉16		
所在地	長生郡長南町今泉		



0 15 30
m



土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2026-2
箇所名	今泉16
所在地	長生郡長南町今泉





基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2026-3		基礎調査実施箇所
箇所名	今泉16		
所在地	長生郡長南町今泉		



0 15 30
m


土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2026-3
箇所名	今泉16
所在地	長生郡長南町今泉




基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2026-5		基礎調査実施箇所
箇所名	今泉16		
所在地	長生郡長南町今泉		



0 10 20
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 今泉地区

指定要件なし (社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-117K2026-5
箇所名	今泉16
所在地	長生郡長南町今泉



基礎調査実施箇所



0 10 20
m