



土砂災害防止法に基づく基礎調査 千手堂地区

指定要件なし（地形要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2172-1
箇所名	千手堂
所在地	長生郡長南町千手堂





基礎調査実施箇所



土砂災害防止法に基づく基礎調査 千手堂地区

指定要件なし (地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-117K2172-1		基礎調査実施箇所
箇所名	千手堂		
所在地	長生郡長南町千手堂		




0 15 30
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 千手堂地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2172-2
箇所名	千手堂
所在地	長生郡長南町千手堂

基礎調査実施箇所




0 12.5 25
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 千手堂地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2172-2
箇所名	千手堂
所在地	長生郡長南町千手堂

基礎調査実施箇所



0 12.5 25
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 千手堂地区

指定要件なし（地形要件なし）

箇所番号

Ⅱ-117K2172-3



箇所名

千手堂

所在地

長生郡長南町千手堂

基礎調査実施箇所



0 12.5 25
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 千手堂地区

指定要件なし (地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-117K2172-3
箇所名	千手堂
所在地	長生郡長南町千手堂



基礎調査実施箇所

