



土砂災害防止法に基づく基礎調査 棚毛地区

指定要件なし（地形要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2213		基礎調査実施箇所
箇所名	棚毛		
所在地	長生郡長南町棚毛		



土砂災害防止法に基づく基礎調査 棚毛地区

指定要件なし（地形要件なし）

箇所番号	Ⅱ-117K2213
箇所名	棚毛
所在地	長生郡長南町棚毛



基礎調査実施箇所

