



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)


箇所番号	Ⅱ-134K2140-2		基礎調査実施箇所
箇所名	大帷子19		
所在地	安房郡鋸南町大帷子		



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)


箇所番号	Ⅱ-134K2140-2		基礎調査実施箇所
箇所名	大帷子19		
所在地	安房郡鋸南町大帷子		





土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)


箇所番号	Ⅱ-134K2140-3		基礎調査実施箇所
箇所名	大帷子19		
所在地	安房郡鋸南町大帷子		




土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(社会要件なし)


箇所番号	Ⅱ-134K2140-3		基礎調査実施箇所
箇所名	大帷子19		
所在地	安房郡鋸南町大帷子		





土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-134K2140-4		基礎調査実施箇所
箇所名	大帷子19		
所在地	安房郡鋸南町大帷子		



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	Ⅱ-134K2140-4
箇所名	大帷子19
所在地	安房郡鋸南町大帷子



基礎調査実施箇所

