



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



統合により指定要件なし


| | | | |
|------|------------|---|----------|
| 箇所番号 | Ⅱ-134K2193 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 大帷子 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 | | |



土砂災害防止法に基づく基礎調査 大帷子地区



統合により指定要件なし

| | | | |
|------|------------|---|----------|
| 箇所番号 | Ⅱ-134K2193 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名 | 大帷子 | | |
| 所在地 | 安房郡鋸南町大帷子 | | |

