


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0101	箇所名	実籾町8	所在地	習志野市実籾町2丁目
---------	------	--------	-----	------	-----	------------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0101	箇所名	実籾町8	所在地	習志野市実籾町2丁目		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	20938.41	-35155.81				R-1	20931.27	-35148.38
Y-2	20921.14	-35161.59				R-2	20916.55	-35156.32
Y-3	20917.99	-35157.98				R-3	20913.40	-35152.69
Y-4	20913.40	-35152.69				R-4	20912.84	-35152.04
Y-5	20909.72	-35148.46				R-5	20927.13	-35144.08
Y-6	20907.34	-35145.72				R-6	20938.41	-35136.08
Y-7	20903.16	-35140.91				R-7	20938.89	-35128.57
Y-8	20917.79	-35134.37				R-8	20939.19	-35121.67
Y-9	20925.88	-35128.81				R-9	20939.19	-35121.66
Y-10	20927.26	-35124.40				R-10	20944.09	-35113.01
Y-11	20923.92	-35116.89				R-11	20940.33	-35096.91
Y-12	20923.92	-35116.88				R-12	20940.32	-35096.90
Y-13	20928.40	-35112.19				R-13	20935.94	-35082.74
Y-14	20927.16	-35101.48				R-14	20937.22	-35080.42
Y-15	20927.15	-35101.47				R-15	20940.13	-35075.13
Y-16	20927.77	-35097.60				R-16	20948.15	-35094.19
Y-17	20928.46	-35096.34				R-17	20948.15	-35094.20
Y-18	20932.59	-35088.83				R-18	20954.68	-35113.56
Y-19	20937.22	-35080.42				R-19	20948.92	-35124.70
Y-20	20941.56	-35072.53				R-20	20948.91	-35124.71
Y-21	20943.87	-35068.33				R-21	20942.20	-35129.75
Y-22	20958.99	-35090.43				R-22	20942.98	-35138.73
Y-23	20959.00	-35090.44						
Y-24	20964.74	-35114.08						
Y-25	20957.90	-35127.51						
Y-26	20957.89	-35127.52						
Y-27	20953.43	-35133.78						
Y-28	20949.06	-35142.26						