


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-014K2020(-1)	箇所名	加曽利町14	所在地	千葉県若葉区加曽利町
---------	------	----------------	-----	--------	-----	------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧


				調査年度		令和4年度																	
急傾斜地の位置		箇所番号		I-014K2020(-1)		箇所名		加曽利町14		所在地		千葉県千葉市若葉区加曽利町											
危害のおそれのある土地の座標												著しい危害のおそれのある土地の座標											
地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)		地点記号		X(m)		Y(m)	
Y-1		-42985.40		29274.17								R-1		-42961.74		29290.31							
Y-2		-42985.45		29273.12								R-2		-42982.07		29295.63							
Y-3		-42980.66		29262.76								R-3		-42983.09		29291.11							
Y-4		-42975.50		29267.75								R-4		-42983.09		29291.11							
Y-5		-42975.48		29267.74								R-5		-42968.98		29277.22							
Y-6		-42975.22		29264.20								R-6		-42964.26		29280.52							
Y-7		-42970.65		29263.53								R-7		-42964.23		29280.50							
Y-8		-42967.32		29269.14								R-8		-42964.46		29277.02							
Y-9		-42965.55		29272.13								R-9		-42963.02		29278.44							
Y-10		-42964.63		29273.67								R-10		-42963.02		29278.45							
Y-11		-42962.26		29277.27								R-11		-42958.99		29282.63							
Y-12		-42962.26		29277.27								R-12		-42959.41		29285.96							
Y-13		-42956.08		29285.13								R-13		-42959.45		29285.99							
Y-14		-42954.00		29287.82																			
Y-15		-42954.84		29290.99																			
Y-16		-42954.88		29291.02																			
Y-17		-42955.83		29301.26																			
Y-18		-42980.88		29300.87																			
Y-19		-42983.09		29291.11																			
Y-20		-42983.09		29291.11																			
Y-21		-42984.37		29285.58																			
Y-22		-42984.72		29283.08																			
Y-23		-42985.15		29280.08																			

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-014K2020(-3)	箇所名	加曽利町14	所在地	千葉県若葉区加曽利町
---------	------	----------------	-----	--------	-----	------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧							調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	箇所番号	I-014K2020(-3)	箇所名	加曽利町14	所在地	千葉市若葉区加曽利町		

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-42842.04	29289.88			
Y-2	-42855.79	29289.32			
Y-3	-42872.80	29291.89			
Y-4	-42877.16	29293.46			
Y-5	-42883.30	29301.15			
Y-6	-42893.75	29314.43			
Y-7	-42909.17	29331.03			
Y-8	-42911.21	29336.28			
Y-9	-42913.94	29334.69			
Y-10	-42918.80	29331.28			
Y-11	-42919.47	29330.68			
Y-12	-42922.04	29328.34			
Y-13	-42924.87	29325.47			
Y-14	-42924.87	29325.47			
Y-15	-42933.07	29315.91			
Y-16	-42927.50	29311.64			
Y-17	-42915.84	29297.55			
Y-18	-42904.10	29282.27			
Y-19	-42891.75	29269.70			
Y-20	-42879.53	29266.89			
Y-21	-42856.09	29266.84			
Y-22	-42842.53	29267.41			
Y-23	-42842.77	29277.41			
Y-24	-42842.77	29277.41			
Y-25	-42842.69	29279.91			
Y-26	-42842.57	29283.67			


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
千葉県若葉区加曽利町	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置

箇所番号

I-014K2020(-4)

箇所名

加曾利町14

所在地

千葉市若葉区加曾利町

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-014K2020(-5)	箇所名	加曽利町14	所在地	千葉県若葉区加曽利町
---------	------	----------------	-----	--------	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-014K2020(-5)	箇所名	加曽利町14	所在地	千葉市若葉区加曽利町
---------	------	----------------	-----	--------	-----	------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-42913.62	29424.95	Y-29	-42728.87	29478.02
Y-2	-42918.99	29407.71	Y-30	-42742.44	29480.61
Y-3	-42916.76	29406.46	Y-31	-42764.93	29493.14
Y-4	-42903.45	29399.04	Y-32	-42778.14	29502.82
Y-5	-42903.44	29399.03	Y-33	-42793.77	29511.61
Y-6	-42896.28	29394.87	Y-34	-42819.74	29513.39
Y-7	-42891.31	29392.07	Y-35	-42840.91	29507.18
Y-8	-42886.84	29389.55	Y-36	-42858.25	29498.66
Y-9	-42882.58	29387.19	Y-37	-42875.91	29485.54
Y-10	-42872.47	29399.98	Y-38	-42875.91	29485.53
Y-11	-42857.90	29414.68	Y-39	-42879.80	29479.33
Y-12	-42849.26	29440.43	Y-40	-42890.26	29462.61
Y-13	-42840.75	29455.87	Y-41	-42906.34	29444.29
Y-14	-42839.19	29457.91			
Y-15	-42839.18	29457.92			
Y-16	-42835.10	29466.82			
Y-17	-42829.59	29469.02			
Y-18	-42818.98	29473.43			
Y-19	-42809.31	29467.68			
Y-20	-42797.48	29464.09			
Y-21	-42770.54	29454.66			
Y-22	-42750.99	29454.24			
Y-23	-42729.99	29449.10			
Y-24	-42729.76	29451.94			
Y-25	-42729.52	29458.17			
Y-26	-42729.51	29459.09			
Y-27	-42729.42	29464.08			
Y-28	-42729.42	29464.09			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-42901.43	29417.65	R-29	-42852.23	29490.58
R-2	-42909.46	29402.39	R-30	-42864.73	29478.27
R-3	-42903.45	29399.04	R-31	-42864.74	29478.26
R-4	-42903.44	29399.03	R-32	-42868.34	29472.44
R-5	-42898.14	29395.95	R-33	-42878.63	29455.41
R-6	-42887.19	29409.02	R-34	-42891.28	29435.00
R-7	-42873.39	29424.07			
R-8	-42864.82	29447.48			
R-9	-42855.02	29464.71			
R-10	-42851.64	29469.69			
R-11	-42851.64	29469.70			
R-12	-42845.07	29481.10			
R-13	-42834.39	29486.32			
R-14	-42818.72	29490.85			
R-15	-42803.77	29483.69			
R-16	-42790.04	29478.08			
R-17	-42768.73	29470.26			
R-18	-42747.56	29467.21			
R-19	-42729.44	29462.68			
R-20	-42729.42	29464.08			
R-21	-42729.42	29464.09			
R-22	-42729.24	29468.43			
R-23	-42745.80	29471.96			
R-24	-42766.84	29482.01			
R-25	-42783.81	29490.80			
R-26	-42798.49	29498.69			
R-27	-42819.25	29503.05			
R-28	-42837.92	29497.62			


平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-014K2020(-7)	箇所名	加曽利町14	所在地	千葉県千葉市若葉区加曽利町
---------	------	----------------	-----	--------	-----	---------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-014K2020(-7)		箇所名		加曽利町14		所在地		千葉県若葉区加曽利町		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-42649.72	29421.02	Y-29	-42619.66	29365.25	R-1	-42627.06	29354.42						
Y-2	-42662.44	29435.08	Y-30	-42619.67	29365.26	R-2	-42634.76	29362.72						
Y-3	-42676.33	29440.94	Y-31	-42623.76	29375.08	R-3	-42634.76	29362.72						
Y-4	-42688.11	29437.08	Y-32	-42623.76	29375.09	R-4	-42649.87	29374.67						
Y-5	-42688.14	29437.07	Y-33	-42635.37	29384.85	R-5	-42657.68	29393.55						
Y-6	-42694.44	29434.58	Y-34	-42643.08	29401.65	R-6	-42665.25	29414.51						
Y-7	-42695.35	29434.22				R-7	-42680.00	29430.05						
Y-8	-42703.73	29430.89				R-8	-42682.99	29438.75						
Y-9	-42707.61	29419.38				R-9	-42688.11	29437.08						
Y-10	-42700.39	29399.02				R-10	-42688.14	29437.07						
Y-11	-42687.26	29376.38				R-11	-42689.34	29436.59						
Y-12	-42677.16	29353.49				R-12	-42694.26	29425.04						
Y-13	-42659.22	29334.86				R-13	-42683.69	29406.48						
Y-14	-42659.22	29334.86				R-14	-42673.33	29384.71						
Y-15	-42659.21	29334.84				R-15	-42664.97	29363.90						
Y-16	-42659.20	29334.85				R-16	-42647.60	29348.13						
Y-17	-42647.10	29328.31				R-17	-42647.55	29348.09						
Y-18	-42647.09	29328.30				R-18	-42635.98	29341.68						
Y-19	-42635.02	29317.51				R-19	-42635.97	29341.67						
Y-20	-42617.85	29305.48				R-20	-42625.11	29328.72						
Y-21	-42613.23	29303.53				R-21	-42607.62	29318.70						
Y-22	-42608.50	29308.78				R-22	-42604.19	29316.69						
Y-23	-42607.04	29311.33				R-23	-42602.92	29319.32						
Y-24	-42605.39	29314.21				R-24	-42600.04	29324.90						
Y-25	-42602.92	29319.32				R-25	-42603.05	29327.74						
Y-26	-42596.13	29332.47				R-26	-42619.10	29338.08						
Y-27	-42599.17	29335.76				R-27	-42627.06	29354.41						
Y-28	-42613.18	29348.24												

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)