


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-1	箇所名	あすみが丘2	所在地	千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町
---------	------	--------------	-----	--------	-----	-------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-1	箇所名	あすみが丘2	所在地	千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町					
危害のおそれのある土地の座標				著しい危害のおそれのある土地の座標							
Y-01	-53309.03	38776.34	Y-29	-53235.36	38792.91	R-01	-53309.03	38776.34	R-29	-53224.70	38810.59
Y-02	-53291.30	38780.25	Y-30	-53248.97	38778.81	R-02	-53291.30	38780.25	R-30	-53235.36	38792.91
Y-03	-53273.90	38785.84	Y-31	-53265.91	38769.27	R-03	-53273.90	38785.84	R-31	-53248.97	38778.81
Y-04	-53262.41	38795.91	Y-32	-53287.13	38764.19	R-04	-53262.41	38795.91	R-32	-53265.91	38769.27
Y-05	-53252.16	38807.28	Y-33	-53305.70	38761.28	R-05	-53252.16	38807.28	R-33	-53287.13	38764.19
Y-06	-53242.20	38820.72	Y-34	-53311.04	38763.73	R-06	-53242.20	38820.72	R-34	-53305.70	38761.28
Y-07	-53233.96	38836.67	Y-35	-53311.96	38768.41	R-07	-53233.96	38836.67	R-35	-53311.04	38763.75
Y-08	-53227.37	38854.72	Y-36	-53274.01	38988.37	R-08	-53227.37	38854.72	R-36	-53311.96	38768.41
Y-09	-53225.56	38872.70	Y-37	-53265.54	38992.02	R-09	-53225.56	38872.70			
Y-10	-53227.09	38889.84	Y-38	-53264.80	38992.24	R-10	-53227.09	38889.84			
Y-11	-53233.51	38905.20	Y-39	-53257.05	38994.59	R-11	-53233.51	38905.20			
Y-12	-53242.67	38922.23	Y-40	-53247.48	38997.49	R-12	-53242.67	38922.23			
Y-13	-53254.33	38936.68	Y-41	-53244.39	38994.46	R-13	-53254.33	38936.68			
Y-14	-53254.35	38956.03	Y-42	-53233.39	38978.06	R-14	-53254.35	38956.03			
Y-15	-53253.66	38974.45	Y-43	-53229.74	38954.26	R-15	-53253.66	38974.45			
Y-16	-53256.53	38989.35	Y-44	-53231.53	38945.30	R-16	-53256.53	38989.35			
Y-17	-53255.45	38989.80	Y-45	-53224.45	38937.71	R-17	-53257.05	38994.59			
Y-18	-53250.51	38991.88	Y-46	-53212.35	38917.64	R-18	-53252.50	38995.97			
Y-19	-53242.88	38976.37	Y-47	-53196.05	38897.68	R-19	-53250.51	38991.88			
Y-20	-53241.11	38955.08	Y-48	-53192.46	38869.68	R-20	-53242.88	38976.37			
Y-21	-53243.34	38940.84	Y-49	-53193.63	38843.20	R-21	-53241.11	38955.08			
Y-22	-53234.50	38929.17	Y-50	-53199.55	38821.88	R-22	-53243.34	38940.84			
Y-23	-53223.66	38910.99	Y-51	-53207.29	38800.52	R-23	-53234.50	38929.17			
Y-24	-53211.13	38893.87	Y-52	-53218.99	38778.92	R-24	-53223.66	38910.99			
Y-25	-53209.36	38871.22	Y-53	-53235.74	38761.97	R-25	-53211.13	38893.87			
Y-26	-53210.53	38848.97	Y-54	-53257.53	38751.93	R-26	-53209.36	38871.22			
Y-27	-53217.14	38829.44	Y-55	-53282.67	38746.98	R-27	-53210.53	38848.97			
Y-28	-53224.70	38810.59	Y-56	-53302.53	38746.94	R-28	-53217.14	38829.44			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-2	箇所名	あすみが丘2	所在地	千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町
---------	------	--------------	-----	--------	-----	-------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-015K2003-2

笛所名

あすみが丘2

所在地

千葉市緑区あすみが丘6丁目、大椎町



[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	令和5年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-3	箇所名	あすみが丘2
		所在地		千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-015K2003-3

箇所名

あすみが丘2

所在地

千葉市緑区あすみが丘6丁目、大権町


[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	令和5年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-4	箇所名	あすみが丘2
		所在地	千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-015K2003-4

箇所名

あすみが丘2

所在地

千葉市緑区あすみが丘6丁目、大椎町

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-5	箇所名	あすみが丘2	所在地	千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町
---------	------	--------------	-----	--------	-----	-------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -015K2003-5

箇所名

あすみが丘2

所在地

千葉市緑区あすみが丘6丁目、大権町

[illegible][illegible]



平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2003-6	箇所名	あすみが丘2	所在地	千葉県緑区あすみが丘6丁目、大椎町
---------	------	--------------	-----	--------	-----	-------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I -015K2003-6

箇所名

あすみが丘2

所在地

千葉市緑区あすみが丘6丁目、大椎町

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)