


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-1 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-1 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|

## 危害のおそれのある土地の座標

|      |           |          |      |           |          |
|------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| Y-01 | -53484.63 | 38498.53 | Y-29 | -53416.14 | 38590.57 |
| Y-02 | -53483.40 | 38511.61 | Y-30 | -53412.95 | 38583.68 |
| Y-03 | -53477.96 | 38516.32 | Y-31 | -53411.54 | 38568.40 |
| Y-04 | -53473.68 | 38525.93 | Y-32 | -53410.39 | 38562.80 |
| Y-05 | -53469.43 | 38536.57 | Y-33 | -53409.64 | 38559.95 |
| Y-06 | -53506.13 | 38556.06 | Y-34 | -53445.15 | 38525.21 |
| Y-07 | -53506.14 | 38559.67 | Y-35 | -53449.57 | 38515.17 |
| Y-08 | -53506.02 | 38565.36 | Y-36 | -53453.93 | 38505.39 |
| Y-09 | -53505.28 | 38577.01 | Y-37 | -53458.60 | 38504.52 |
| Y-10 | -53503.45 | 38596.76 | Y-38 | -53460.06 | 38495.13 |
| Y-11 | -53503.69 | 38603.89 | Y-39 | -53461.25 | 38494.77 |
| Y-12 | -53487.88 | 38628.73 | Y-40 | -53463.75 | 38494.59 |
| Y-13 | -53475.95 | 38647.29 | Y-41 | -53469.89 | 38495.75 |
| Y-14 | -53470.94 | 38642.99 | Y-42 | -53474.81 | 38496.68 |
| Y-15 | -53460.40 | 38647.22 |      |           |          |
| Y-16 | -53443.76 | 38657.58 |      |           |          |
| Y-17 | -53431.97 | 38658.96 |      |           |          |
| Y-18 | -53408.22 | 38659.97 |      |           |          |
| Y-19 | -53400.80 | 38653.27 |      |           |          |
| Y-20 | -53396.35 | 38649.24 |      |           |          |
| Y-21 | -53395.80 | 38648.74 |      |           |          |
| Y-22 | -53390.34 | 38641.27 |      |           |          |
| Y-23 | -53392.99 | 38625.62 |      |           |          |
| Y-24 | -53396.63 | 38613.15 |      |           |          |
| Y-25 | -53406.81 | 38608.17 |      |           |          |
| Y-26 | -53413.79 | 38599.17 |      |           |          |
| Y-27 | -53415.56 | 38594.45 |      |           |          |
| Y-28 | -53415.74 | 38593.80 |      |           |          |

## 著しい危害のおそれのある土地の座標


|      |           |          |  |  |  |
|------|-----------|----------|--|--|--|
| R-01 | -53479.07 | 38497.48 |  |  |  |
| R-02 | -53478.24 | 38510.17 |  |  |  |
| R-03 | -53473.18 | 38514.15 |  |  |  |
| R-04 | -53468.86 | 38512.18 |  |  |  |
| R-05 | -53473.77 | 38508.93 |  |  |  |
| R-06 | -53474.81 | 38496.68 |  |  |  |
| R-07 | -53464.42 | 38534.22 |  |  |  |
| R-09 | -53466.90 | 38551.12 |  |  |  |
| R-10 | -53466.89 | 38556.67 |  |  |  |
| R-11 | -53456.28 | 38555.85 |  |  |  |
| R-12 | -53444.36 | 38554.94 |  |  |  |
| R-13 | -53439.73 | 38555.20 |  |  |  |
| R-14 | -53433.35 | 38557.22 |  |  |  |
| R-15 | -53426.82 | 38558.81 |  |  |  |
| R-16 | -53426.08 | 38554.63 |  |  |  |
| R-17 | -53459.78 | 38532.06 |  |  |  |
| R-18 | -53435.77 | 38626.66 |  |  |  |
| R-19 | -53423.21 | 38638.20 |  |  |  |
| R-20 | -53426.81 | 38641.61 |  |  |  |
| R-21 | -53419.62 | 38648.37 |  |  |  |
| R-22 | -53404.28 | 38656.41 |  |  |  |
| R-23 | -53400.80 | 38653.27 |  |  |  |
| R-24 | -53405.74 | 38636.48 |  |  |  |
| R-25 | -53408.82 | 38624.64 |  |  |  |
| R-26 | -53421.41 | 38615.78 |  |  |  |
| R-27 | -53426.13 | 38618.60 |  |  |  |

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|                          |      |              |     |      |     |                   |       |
|--------------------------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|-------|
| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 |      |              |     |      |     | 調査年度              | 令和5年度 |
| 急傾斜地の位置                  | 箇所番号 | I-015K2068-2 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |       |



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-3 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-3 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉市緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|


| 危害のおそれのある土地の座標 |           |          |      |           |          |
|----------------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| Y-01           | -53564.13 | 38593.41 | Y-29 | -53566.56 | 38603.11 |
| Y-02           | -53583.73 | 38573.47 |      |           |          |
| Y-03           | -53597.90 | 38577.71 |      |           |          |
| Y-04           | -53618.97 | 38596.37 |      |           |          |
| Y-05           | -53622.89 | 38602.37 |      |           |          |
| Y-06           | -53627.83 | 38599.03 |      |           |          |
| Y-07           | -53630.29 | 38592.66 |      |           |          |
| Y-08           | -53630.01 | 38592.60 |      |           |          |
| Y-09           | -53625.58 | 38578.58 |      |           |          |
| Y-10           | -53632.51 | 38586.89 |      |           |          |
| Y-11           | -53633.12 | 38588.77 |      |           |          |
| Y-12           | -53636.96 | 38593.96 |      |           |          |
| Y-13           | -53661.65 | 38598.79 |      |           |          |
| Y-14           | -53671.31 | 38600.68 |      |           |          |
| Y-15           | -53680.10 | 38601.74 |      |           |          |
| Y-16           | -53682.14 | 38601.71 |      |           |          |
| Y-17           | -53687.49 | 38601.66 |      |           |          |
| Y-18           | -53688.43 | 38601.65 |      |           |          |
| Y-19           | -53686.85 | 38612.50 |      |           |          |
| Y-20           | -53671.24 | 38644.64 |      |           |          |
| Y-21           | -53658.84 | 38653.40 |      |           |          |
| Y-22           | -53627.42 | 38661.04 |      |           |          |
| Y-23           | -53604.92 | 38650.02 |      |           |          |
| Y-24           | -53583.44 | 38627.23 |      |           |          |
| Y-25           | -53582.50 | 38624.69 |      |           |          |
| Y-26           | -53578.19 | 38624.44 |      |           |          |
| Y-27           | -53570.94 | 38620.57 |      |           |          |
| Y-28           | -53568.51 | 38610.87 |      |           |          |

| 著しい危害のおそれのある土地の座標 |           |          |  |  |  |
|-------------------|-----------|----------|--|--|--|
| R-01              | -53566.56 | 38603.11 |  |  |  |
| R-02              | -53565.43 | 38598.58 |  |  |  |
| R-03              | -53580.62 | 38589.01 |  |  |  |
| R-04              | -53591.93 | 38592.22 |  |  |  |
| R-05              | -53607.48 | 38607.28 |  |  |  |
| R-06              | -53617.08 | 38618.40 |  |  |  |
| R-07              | -53626.00 | 38624.61 |  |  |  |
| R-08              | -53641.72 | 38615.38 |  |  |  |
| R-09              | -53645.69 | 38605.76 |  |  |  |
| R-10              | -53652.41 | 38596.98 |  |  |  |
| R-11              | -53661.65 | 38598.79 |  |  |  |
| R-12              | -53671.31 | 38600.68 |  |  |  |
| R-13              | -53675.74 | 38601.21 |  |  |  |
| R-14              | -53664.45 | 38630.31 |  |  |  |
| R-15              | -53650.92 | 38640.12 |  |  |  |
| R-16              | -53625.55 | 38646.23 |  |  |  |
| R-17              | -53610.98 | 38635.26 |  |  |  |
| R-18              | -53596.24 | 38618.43 |  |  |  |
| R-19              | -53585.71 | 38608.50 |  |  |  |
| R-20              | -53576.99 | 38607.16 |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |
|                   |           |          |  |  |  |

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|         |      |                   |     |       |     |
|---------|------|-------------------|-----|-------|-----|
|         |      | 調査年度              |     | 令和5年度 |     |
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-4      | 箇所名 | 大椎町7  | 所在地 |
|         |      | 千葉市緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |     |       |     |



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-5 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

[illegible]



平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-6 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|



| 凡 例 |                        |
|-----|------------------------|
| ●   | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■   | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■   | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-7 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉市緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧


| 様式5－5 危害のおそれのある土地等の座標一覧 |           |          |              |     |      | 調査年度              | 令和5年度              |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|-----|------|-------------------|--------------------|
| 急傾斜地の位置                 |           | 箇所番号     | I-015K2068-7 | 箇所名 | 大権町7 | 所在地               | 千葉市緑区大権町、あすみが丘6丁目  |
| 危害のおそれのある土地の座標          |           |          |              |     |      | 著しい危害のおそれのある土地の座標 |                    |
| Y-01                    | -53803.37 | 38512.77 |              |     |      | R-01              | -53821.27 38524.79 |
| Y-02                    | -53819.80 | 38519.61 |              |     |      | R-02              | -53822.53 38529.23 |
| Y-03                    | -53822.53 | 38529.23 |              |     |      | R-03              | -53815.12 38538.27 |
| Y-04                    | -53824.09 | 38534.72 |              |     |      | R-04              | -53812.05 38540.69 |
| Y-05                    | -53824.29 | 38535.43 |              |     |      | R-05              | -53810.87 38545.69 |
| Y-06                    | -53828.47 | 38543.69 |              |     |      | R-06              | -53818.02 38559.58 |
| Y-07                    | -53824.51 | 38549.98 |              |     |      | R-07              | -53825.70 38573.76 |
| Y-08                    | -53824.22 | 38550.18 |              |     |      | R-08              | -53834.57 38591.82 |
| Y-09                    | -53824.31 | 38550.68 |              |     |      | R-09              | -53831.20 38592.43 |
| Y-10                    | -53824.90 | 38550.82 |              |     |      | R-10              | -53825.50 38593.47 |
| Y-11                    | -53825.85 | 38551.74 |              |     |      | R-11              | -53813.81 38581.36 |
| Y-12                    | -53828.02 | 38553.53 |              |     |      | R-12              | -53804.46 38563.83 |
| Y-13                    | -53830.19 | 38555.31 |              |     |      | R-13              | -53796.69 38545.77 |
| Y-14                    | -53832.25 | 38557.72 |              |     |      | R-14              | -53797.16 38538.95 |
| Y-15                    | -53834.31 | 38560.12 |              |     |      | R-15              | -53809.31 38525.58 |
| Y-16                    | -53839.88 | 38567.78 |              |     |      |                   |                    |
| Y-17                    | -53843.56 | 38573.29 |              |     |      |                   |                    |
| Y-18                    | -53847.23 | 38578.80 |              |     |      |                   |                    |
| Y-19                    | -53849.38 | 38583.99 |              |     |      |                   |                    |
| Y-20                    | -53851.37 | 38588.78 |              |     |      |                   |                    |
| Y-21                    | -53842.91 | 38590.31 |              |     |      |                   |                    |
| Y-22                    | -53831.20 | 38592.43 |              |     |      |                   |                    |
| Y-23                    | -53817.38 | 38594.94 |              |     |      |                   |                    |
| Y-24                    | -53803.31 | 38588.00 |              |     |      |                   |                    |
| Y-25                    | -53790.19 | 38568.31 |              |     |      |                   |                    |
| Y-26                    | -53782.64 | 38545.85 |              |     |      |                   |                    |
| Y-27                    | -53783.35 | 38537.35 |              |     |      |                   |                    |
|                         |           |          |              |     |      |                   |                    |

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|                          |      |              |     |      |     |                   |       |
|--------------------------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|-------|
| 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 |      |              |     |      |     | 調査年度              | 令和5年度 |
| 急傾斜地の位置                  | 箇所番号 | I-015K2068-9 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |       |



| 凡 例  |                        |
|------|------------------------|
| ●    | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| 黄色の線 | 危害のおそれのある土地の区域         |
| 赤色の線 | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1  | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1  | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |              |     |      |     |                   |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-9 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉市緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|-------------------|

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |               |     |      |     |                   |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-10 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------------------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |               |     |      |     |                   |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-10 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉市緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------------------|

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |               |     |      |     |                   |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-015K2068-11 | 箇所名 | 大椎町7 | 所在地 | 千葉県緑区大椎町、あすみが丘6丁目 |
|---------|------|---------------|-----|------|-----|-------------------|



| 凡 例 |                        |
|-----|------------------------|
| ●   | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■   | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■   | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県