


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
千葉県緑区大木戸町、大椎町	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2078-1	箇所名	大木戸町6	所在地	千葉市緑区大木戸町、大椎町
---------	------	--------------	-----	-------	-----	---------------

危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-52034.13	38172.46	Y-29	-51944.52	38208.19
Y-02	-52031.85	38186.07	Y-30	-51956.75	38206.09
Y-03	-52013.65	38209.82	Y-31	-51964.68	38201.28
Y-04	-52004.46	38209.15	Y-32	-51967.17	38197.82
Y-05	-52003.03	38212.40	Y-33	-51970.17	38184.10
Y-06	-51988.25	38231.50	Y-34	-51986.07	38175.47
Y-07	-51970.92	38241.96	Y-35	-51995.19	38173.48
Y-08	-51953.51	38247.06	Y-36	-51999.67	38174.73
Y-09	-51936.21	38250.78	Y-37	-51999.35	38170.75
Y-10	-51931.84	38250.80	Y-38	-52001.83	38162.51
Y-11	-51920.91	38254.64	Y-39	-52009.16	38149.17
Y-12	-51905.12	38258.13	Y-40	-52019.72	38146.76
Y-13	-51900.62	38251.30	Y-41	-52024.56	38155.52
Y-14	-51887.63	38253.31	Y-42	-52025.81	38157.79
Y-15	-51875.57	38263.75	Y-43	-52030.65	38166.54
Y-16	-51865.44	38263.80	Y-44	-52031.95	38167.79
Y-17	-51866.79	38266.46			
Y-18	-51858.57	38260.76			
Y-19	-51852.49	38256.55			
Y-20	-51844.27	38250.85			
Y-21	-51851.97	38241.33			
Y-22	-51858.56	38230.30			
Y-23	-51875.88	38220.47			
Y-24	-51890.23	38214.85			
Y-25	-51911.98	38216.16			
Y-26	-51914.67	38217.44			
Y-27	-51917.62	38212.27			
Y-28	-51932.00	38210.08			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
R-01	-52022.18	38168.78	R-29	-51947.74	38222.10
R-02	-52018.78	38180.87	R-30	-51961.77	38218.78
R-03	-52009.58	38197.25	R-31	-51972.74	38211.62
R-04	-51997.21	38192.24	R-32	-51979.46	38202.82
R-05	-51993.51	38193.28	R-33	-51983.29	38190.78
R-06	-51994.56	38196.51	R-34	-51990.92	38187.08
R-07	-51988.01	38206.30	R-35	-51996.53	38185.93
R-08	-51978.12	38218.52	R-36	-52006.34	38187.22
R-09	-51965.41	38228.00	R-37	-52010.81	38177.70
R-10	-51950.31	38233.22	R-38	-52014.75	38166.49
R-11	-51934.73	38236.51	R-39	-52017.31	38167.28
R-12	-51926.96	38237.59			
R-13	-51917.82	38244.00			
R-14	-51906.40	38246.63			
R-15	-51898.03	38242.21			
R-16	-51884.75	38245.25			
R-17	-51871.38	38255.51			
R-18	-51862.53	38258.94			
R-19	-51862.48	38263.47			
R-20	-51858.57	38260.76			
R-21	-51859.98	38254.69			
R-22	-51866.49	38245.89			
R-23	-51881.50	38236.17			
R-24	-51895.00	38231.58			
R-25	-51907.92	38233.01			
R-26	-51914.76	38232.99			
R-27	-51922.69	38226.01			
R-28	-51933.49	38224.47			


平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2078-2	箇所名	大木戸町6	所在地	千葉市緑区大木戸町、大椎町
---------	------	--------------	-----	-------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2078-2	箇所名	大木戸町6	所在地	千葉市緑区大木戸町、大椎町					
危害のおそれのある土地の座標				著しい危害のおそれのある土地の座標							
Y-01	-52357.79	38129.83	Y-29	-52082.81	38217.24	R-01	-52348.97	38111.71	R-29	-52131.64	38223.01
Y-02	-52344.29	38138.33	Y-30	-52082.99	38216.90	R-02	-52337.76	38118.61	R-30	-52151.69	38226.12
Y-03	-52344.28	38139.43	Y-31	-52090.89	38211.43	R-03	-52337.55	38118.90	R-31	-52172.50	38229.54
Y-04	-52333.47	38140.40	Y-32	-52102.62	38205.27	R-04	-52326.69	38122.23	R-32	-52187.37	38224.13
Y-05	-52333.93	38142.45	Y-33	-52114.59	38206.28	R-05	-52326.54	38122.45	R-33	-52187.81	38223.42
Y-06	-52333.15	38142.45	Y-34	-52133.23	38209.30	R-06	-52318.04	38127.12	R-34	-52198.32	38214.71
Y-07	-52328.03	38149.63	Y-35	-52153.72	38212.43	R-07	-52309.89	38137.85	R-35	-52211.04	38206.23
Y-08	-52315.72	38168.54	Y-36	-52171.90	38214.63	R-08	-52297.27	38157.11	R-36	-52219.39	38211.96
Y-09	-52287.36	38197.61	Y-37	-52181.74	38211.00	R-09	-52274.45	38184.09	R-37	-52224.72	38201.71
Y-10	-52277.22	38206.86	Y-38	-52182.05	38210.81	R-10	-52266.51	38192.03	R-38	-52239.81	38192.64
Y-11	-52276.21	38205.82	Y-39	-52186.82	38206.45	R-11	-52265.79	38191.74	R-39	-52240.01	38192.25
Y-12	-52266.29	38212.68	Y-40	-52210.64	38190.58	R-12	-52256.42	38198.22	R-40	-52245.77	38182.60
Y-13	-52260.64	38215.63	Y-41	-52214.96	38198.54	R-13	-52248.68	38202.31	R-41	-52254.36	38176.32
Y-14	-52259.44	38214.89	Y-42	-52216.11	38189.48	R-14	-52248.43	38202.60	R-42	-52254.49	38175.85
Y-15	-52247.53	38226.33	Y-43	-52232.93	38180.10	R-15	-52235.58	38213.43	R-43	-52261.16	38170.16
Y-16	-52228.40	38230.93	Y-44	-52233.27	38179.93	R-16	-52223.33	38220.26	R-44	-52280.46	38146.69
Y-17	-52217.94	38236.53	Y-45	-52235.58	38169.83	R-17	-52212.57	38222.58	R-45	-52293.67	38127.31
Y-18	-52222.27	38241.55	Y-46	-52244.52	38163.03	R-18	-52208.86	38226.00	R-46	-52304.84	38112.07
Y-19	-52206.43	38251.99	Y-47	-52244.89	38162.76	R-19	-52195.25	38235.56	R-47	-52319.52	38103.48
Y-20	-52204.72	38250.55	Y-48	-52250.14	38158.62	R-20	-52194.91	38235.89	R-48	-52319.80	38103.79
Y-21	-52177.97	38261.66	Y-49	-52267.55	38138.69	R-21	-52175.01	38244.84	R-49	-52329.97	38096.86
Y-22	-52144.94	38254.71	Y-50	-52281.04	38119.10	R-22	-52148.94	38237.94	R-50	-52330.26	38096.87
Y-23	-52128.09	38253.71	Y-51	-52295.55	38099.86	R-23	-52130.19	38235.56	R-51	-52338.47	38091.82
Y-24	-52107.66	38250.13	Y-52	-52312.49	38089.74	R-24	-52110.47	38232.31	R-52	-52338.80	38092.32
Y-25	-52095.32	38246.26	Y-53	-52321.24	38082.50	R-25	-52097.35	38230.06	R-53	-52355.28	38093.66
Y-26	-52081.16	38231.66	Y-54	-52321.45	38082.22	R-26	-52098.16	38223.52	R-54	-52360.63	38087.13
Y-27	-52081.94	38221.69	Y-55	-52329.14	38077.45	R-27	-52098.78	38218.58	R-55	-52362.34	38091.49
Y-28	-52082.19	38218.48	Y-56	-52347.21	38077.05	R-28	-52112.43	38219.92	R-56	-52358.77	38100.15

平面直角座標系: 第Ⅲ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2078-3	箇所名	大木戸町6	所在地	千葉県緑区大木戸町、大椎町
---------	------	--------------	-----	-------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	千葉県緑区大木戸町、大椎町

箇所番号	I-015K2078-3	箇所名	大木戸町6	所在地
------	--------------	-----	-------	-----

危害のおそれのある土地の座標					
Y-01	-52412.37	38044.98			
Y-02	-52414.15	38046.27			
Y-03	-52419.19	38052.22			
Y-04	-52423.33	38057.10			
Y-05	-52429.79	38064.74			
Y-06	-52442.44	38084.79			
Y-07	-52439.43	38086.60			
Y-08	-52433.44	38101.63			
Y-09	-52426.06	38113.89			
Y-10	-52408.80	38113.26			
Y-11	-52401.83	38129.54			
Y-12	-52389.14	38140.74			
Y-13	-52389.64	38141.06			
Y-14	-52379.27	38152.25			
Y-15	-52370.23	38145.98			
Y-16	-52368.75	38144.95			
Y-17	-52360.54	38139.25			
Y-18	-52368.00	38127.77			
Y-19	-52373.56	38110.70			
Y-20	-52378.66	38101.21			
Y-21	-52383.87	38083.42			
Y-22	-52383.90	38082.60			
Y-23	-52379.30	38066.96			
Y-24	-52387.11	38050.32			



著しい危害のおそれのある土地の座標					
R-01	-52423.33	38057.10			
R-02	-52426.40	38060.73			
R-03	-52423.31	38069.51			
R-04	-52416.30	38079.05			
R-05	-52414.15	38096.42			
R-06	-52409.53	38103.76			
R-07	-52396.38	38107.61			
R-08	-52392.07	38123.72			
R-09	-52379.11	38134.59			
R-10	-52378.23	38134.04			
R-11	-52377.85	38133.81			
R-12	-52384.66	38119.32			
R-13	-52390.84	38105.10			
R-14	-52393.34	38094.83			
R-15	-52395.62	38091.42			
R-16	-52394.08	38072.10			
R-17	-52403.17	38053.68			

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	千葉県緑区大木戸町、大権町

箇所番号	I-015K2078-4	箇所名	大木戸町6	所在地	
------	--------------	-----	-------	-----	--



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2078-5	箇所名	大木戸町6	所在地	千葉県緑区大木戸町、大椎町
---------	------	--------------	-----	-------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-015K2078-6	箇所名	大木戸町6	所在地	千葉県緑区大木戸町、大椎町
---------	------	--------------	-----	-------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-015K2078-6

箇所名

大木戸町6

所在地

千葉市緑区大木戸町、大権町

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)