


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2042	箇所名	曾谷8	所在地	市川市曾谷4丁目
---------	------	------------	-----	-----	-----	----------



●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

